



LAUDO DE VISTORIA









DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	430		RECUPER - GRECCO		
PLACA:	BGH4H93		UF:	SP	
MARCA/MOD:	GM/KADETT SL		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	1991	1991	COR:	PRATA	23/02/2025
RENAVAM:	00434610780	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					


DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: PATRICIA PEREIRA DA SILVA	CPF/CNPJ: 366.962.738-32

FOTOS DO VEÍCULO





LAUDO DE VISTORIA



N. CHASSI	9BGKT08VMC344460	MOTOR	18LVH31078358	
SITUAÇÃO	CORROÍDO COM IDENTIFICAÇÃO	AValiação	RS\$ 500,00	

NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRANJES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr.
Eng. Mecânico
CREA: 5037340508