



LAUDO DE VISTORIA




DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	53		RECUPER - GRECCO		
PLACA:	CWO6445		UF:	SP	
MARCA/MOD:	FORD/ COURIER CLX		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	1998	1998	COR:	VERMELHA	23/12/2022
RENAVAM:	703024655	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: MILTON FERMINO	CPF/CNPJ: 44.157.964/0001-13

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BFLDZPPAWB880361	MOTOR	FVKBW880361	
SITUAÇÃO	CORROÍDO COM IDENTIFICAÇÃO (VIDRO/ETIQUETA/PLAQUETA)	AValiação	R\$ 1.000,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRANJES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5059340308