



LAUDO DE VISTORIA



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	109		RECUPER - GRECCO		
PLACA:	BHT0781		UF:	SP	
MARCA/MOD:	FIAT/ UNO CS		MUNICÍPIO:	SAO JOSE DOS CAMPOS	
ANO FAB/MOD	1988	1989	COR:	CINZA	24/08/2023
RENAVAM:	00435674226	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	ÁLCOOL
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVIVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: LUIS CARLOS DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 081.269.468-65

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BD146000J3392512	MOTOR	INSERVIVEL	
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 300,00	

NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRANJES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CREA: 5059340308