



LAUDO DE VISTORIA



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	119		RECUPER - VILA GEPINA		
PLACA:	CRO1182		UF:	SP	
MARCA/MOD:	FIAT/ PALIO ELX		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	1999	2000	COR:	VERDE	03/10/2023
RENAVAM:	00721085857	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: DIEGO VITOR VITAL DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 449.727.428-44

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BD178236Y0912441	MOTOR	178A30115779732
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 900,00



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRANJES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5059340308