



LAUDO DE VISTORIA



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	123		RECUPER - GRECCO		
PLACA:	CEX4024		UF:	SP	
MARCA/MOD:	VW/ FUSCA 1300		MUNICÍPIO:	SALESOPOLIS	
ANO FAB/MOD	1974	1974	COR:	BEGE	21/10/2023
RENAVAM:	00379614030	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL COM MOTOR INSERVIVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: ANIBAL DOS SANTOS	CPF/CNPJ: 3617542808

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	BJ023551	MOTOR	INSERVIVEL	
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 300,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRANJES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5009340308