



LAUDO DE VISTORIA



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	136		RECUPER - GRECCO		
PLACA:	BON1A24		UF:	SP	
MARCA/MOD:	VW/ GOL LS		MUNICÍPIO:	SUZANO	
ANO FAB/MOD	1986	1986	COR:	PRETA	16/12/2023
RENAVAM:	362911010	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	ÁLCOOL
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: ANA PAULA DAMIANE CARDOSO	CPF/CNPJ: 349.218.038-89

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BWZZ30ZGT176911	MOTOR	UP215465	
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 600,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN/ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5059340308