



LAUDO DE VISTORIA





DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	137		RECUPER - GRECCO		
PLACA:	CKP3442		UF:	SP	
MARCA/MOD:	FIAT/ PALIO ED		MUNICÍPIO:	SAO SEBASTIAO	
ANO FAB/MOD	1997	1997	COR:	BRANCA	16/12/2023
RENAVAM:	678638071	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: DENISE MAIA COSTA DA SILVA	CPF/CNPJ: 350.272.088-63

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BD178016V0297992	MOTOR	178A30115083438
SITUAÇÃO	CORROÍDO COM IDENTIFICAÇÃO	AValiação	R\$ 800,00



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN/ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5059340308