



LAUDO DE VISTORIA





DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	141		RECUPER - GRECCO		
PLACA:	KMF4178		UF:	SP	
MARCA/MOD:	VW/ GOL CL 1.6 MI		MUNICÍPIO:	SAO JOSE DOS CAMPOS	
ANO FAB/MOD	1996	1997	COR:	VERMELHA	23/12/2023
RENAVAM:	00665503717	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: LUCINEIA DE OLIVEIRA LOPES	CPF/CNPJ: 9411591752

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BWZZ377TP566180	MOTOR	UND005868	
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 800,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN/ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5009340308