



LAUDO DE VISTORIA



DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	145		RECUPER - GRECCO		
PLACA:	BBG8C37		UF:	MG	
MARCA/MOD:	RENAULT/ SANDERO EXP16SCE		MUNICÍPIO:	BELO HORIZONTE	
ANO FAB/MOD	2017	2018	COR:	PRATA	27/12/2023
RENAVAM:	01115920569	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	FLEX
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: PEIXOTO DINIZ LOCACOES E RECICLAGENS LTDA	CPF/CNPJ: 23.876.946/0001-11

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	93Y5SRFH4JJ774625	MOTOR	H4ME734Q014940
SITUAÇÃO	SEM VESTÍGIOS DE ADULTERAÇÃO	AValiação	R\$ 1.500,00



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN/ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5009340308