



LAUDO DE VISTORIA






DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	284		RECUPER - GRECCO		
PLACA:	ENL6353		UF:	SP	
MARCA/MOD:	FORD/KA FLEX		MUNICÍPIO:	IGARATA	
ANO FAB/MOD	2010	2011	COR:	PRATA	14/09/2024
RENAVAM:	00229116604	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	FLEX
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: GABRIELA DA SILVA SOUSA	CPF/CNPJ: 394.716.488-23

FOTOS DO VEÍCULO



N. CHASSI	9BFZK53AXB238647	MOTOR	SMRBB238647	ORIGINAL
SITUAÇÃO	CORROÍDO COM IDENTIFICAÇÃO	AVALIAÇÃO	R\$ 1.200,00	



LAUDO DE VISTORIA



NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRAN/ES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr
Eng. Mecânico
CRECA: 5009340308