



LAUDO DE VISTORIA





DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM
CNPJ: 43.052.497/0016-80



IDENTIFICAÇÃO DO VEÍCULO					
N. DO LOTE:	291		RECUPER - VILA GEPINA		
PLACA:	CPX1191		UF:	SP	
MARCA/MOD:	FIAT/PALIO ED		MUNICÍPIO:	SAO PAULO	
ANO FAB/MOD	1997	1997	COR:	BRANCA	24/09/2024
RENAVAM:	00680965580	QUILOMETRAGEM		COMBUSTÍVEL	GASOLINA
NUMERAÇÃO DE CRLV:				TIPO DE VEÍCULO	CARROS
PARECER TÉCNICO: SUCATA APROVEITÁVEL (RESOLUÇÃO DO CONTRAN N. 623 DE 02/09/2016)					

DADOS DO PROPRIETÁRIO	
NOME / RAZÃO SOCIAL: MARINA PACO COLQUE	CPF/CNPJ: 236.912.568-30

FOTOS DO VEÍCULO





LAUDO DE VISTORIA



N. CHASSI	9BD178216V0328234	MOTOR	178A30115121534	ORIGINAL
SITUAÇÃO	CORROÍDO COM IDENTIFICAÇÃO	AValiação	R\$ 900,00	

NÃO FORAM DETECTADOS CONFLITOS ENTRE AS INFORMAÇÕES VISUALIZADAS NO VEÍCULO E AS CONSTANTES NOS BANCOS DE DADOS DO DETRANJES.

RAZÃO SOCIAL: SOUSA GESTAO DE NEGOCIOS LTDA

CNPJ: 06.096.266/0001-66

RESPONSÁVEL TÉCNICO:


Wilson da Silva Junior

Wilson da Silva Jr.
Eng. Mecânico
CREA: 5037340508