

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057889952-39/2025**DATA/HORA :** 08/03/2025 10:15**VALIDADE DO LAUDO:**

04/09/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL**NOME:** GIVANIA SANTANA MUNIZ**CPF/CNPJ:** 329.417.478-00**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SAO PAULO**DADOS ATUAIS DO VEÍCULO****PLACA:** CME1563**MARCA/MODELO:** PALIO EX**COR:** BEGE**ANO FAB:** 1998**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 1998**TIPO DE CARROCERIA:** NÃO APLICÁVEL**COMBUSTÍVEL:** GASOLINA**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 61**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 0.0**CILINDRADA:** 0**PBT:** 0.0**DADOS COLETADOS NA VISTORIA****Nº MOTOR:** 5519791**KM:** 0**Nº CHASSI:** 9BD178096W0696363**FOTOS DO VEÍCULO****DIANTEIRA**

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
 LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:15:10
 LATITUDE: -23.4886755 LONGITUDE: -46.364835

TRASEIRA

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
 LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:16:57
 LATITUDE: -23.4886755 LONGITUDE: -46.364835

HODÔMETRO

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
 LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:16:08
 LATITUDE: -23.4886755 LONGITUDE: -46.364835

LACRE

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
 LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:16:46
 LATITUDE: -23.4886755 LONGITUDE: -46.364835

CHASSI

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
 LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:17:57
 LATITUDE: -23.4886657 LONGITUDE: -46.364833

MOTOR

ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
 LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 07/03/2025 - 16:19:13
 LATITUDE: -23.4886221 LONGITUDE: -46.3648905

ECV CREDENCIADA**RAZÃO SOCIAL:** THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** MATHEUS DOS SANTOS FARIAS**MUNICÍPIO :** SAO PAULO**OBSERVAÇÕES**

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.4886/-46.3648**MOTIVO DA REPROVA:** Dados inconsistentes com o cadastro no Detran**ITENS REPROVADOS**

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057889952-39/2025**DATA/HORA :** 08/03/2025 10:15**VALIDADE DO LAUDO:**

04/09/2025

Nº	Item Observado	Condição
1	Chassi	
6	Chapa suporte da numeração - Mera	Apresenta oxidação/corrosão comprometendo a identificação do veículo
6	Chapa suporte da numeração - Mera	Apresenta amassado / ondulação / deformação / perfuração comprometendo a identificação do veículo
2	Motor	
3	Base da gravação da numeração - Mera	Apresenta oxidação/corrosão impossibilitando a identificação da numeração do motor.