

FINALIDADE: Vistoria Móvel de Identificação Para Preparação de Leilão**LAUDO Nº:** SP057860086-24/2025**DATA/HORA :** 06/03/2025 18:53**VALIDADE DO LAUDO:**

02/09/2025

DADOS DO PROPRIETÁRIO ATUAL

NOME: DENILSON JOSE DE SOUSA DA SILVA**CPF/CNPJ:** 343.139.008-02**MUNICÍPIO:** SAO PAULO**UF:** SAO PAULO

DADOS ATUAIS DO VEÍCULO

PLACA: OOV2777**MARCA/MODELO:** UNO VIVACE 1.0**COR:** PRATA**ANO FAB:** 2012**TIPO DE VEÍCULO:** AUTOMOVEIL**ESPÉCIE:** PASSAGEIRO**ANO MOD:** 2013**TIPO DE CARROCERIA:** NAO APLICAVEL**COMBUSTÍVEL:** ALCO/GASOL**PASSAGEIROS:** 5**POTÊNCIA:** 75**CAP. CARGA:** 0.0**CMT:** 0.0**CILINDRADA:** 0**PBT:** 0.0

DADOS COLETADOS NA VISTORIA

Nº MOTOR: 310A10111122120**KM:** 0**Nº CHASSI:** 9BD195152D0397541

FOTOS DO VEÍCULO

DIANTEIRA



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 06/03/2025 - 14:34:38
LATITUDE: -23.6617352 LONGITUDE: -46.4836546

TRASEIRA



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 06/03/2025 - 14:47:21
LATITUDE: -23.6617036 LONGITUDE: -46.4836752

HODÔMETRO




ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 06/03/2025 - 14:45:55
LATITUDE: -23.6617036 LONGITUDE: -46.4836752

LACRE



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 06/03/2025 - 14:47:37
LATITUDE: -23.6617036 LONGITUDE: -46.4836752

CHASSI



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 06/03/2025 - 14:45:44
LATITUDE: -23.6617036 LONGITUDE: -46.4836752

MOTOR



ECV Nº:9436 THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE FERNANDA EIRELI MI
LOCAL ECV: SAO PAULO/SP - DATA E HORA: 06/03/2025 - 14:44:19
LATITUDE: -23.6617126 LONGITUDE: -46.483615

ECV CREDENCIADA

RAZÃO SOCIAL: THE TOP VISTORIA VEICULAR PARQUE**NÚMERO DE CREDENCIAMENTO:** 301931**NOME DO VISTORIADOR:** JHONATAN RODRIGUES DE LIMA**MUNICÍPIO :** SAO PAULO

OBSERVAÇÕES

Resultado da vistoria dos itens obrigatórios conforme Res. Contran 466/2013 e legislação pertinente

LAT/LONG -23.6617/-46.4836

A quilometragem é inferior à última quilometragem registrada para esse veículo.