



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROCESSO: 1008593-47.2016.8.26.0161

ANEXO I - A

RUA TENENTE AMÉRICO MORETTI, 987



Foto 1: Vista Frontal




Foto 2: Garagem



Foto 3: Garagem




Foto 4: Vista do corredor de acesso à casa




Foto 5: Escada de acesso ao subsolo




Foto 6: Área de Serviço - Subsolo




Foto 7: Área de Serviço – Subsolo



Foto 8: Escada de acesso as áreas do subsolo




Foto 9: Depósito – Subsolo



Foto 10: Depósito - Subsolo




Foto 11: Banheiro - Subsolo




Foto 12: Depósito - Subsolo



Foto 13: Depósito - Subsolo




Foto 14: Área vazia - Subsolo




Foto 15: Escada de acesso ao quintal




Foto 16: Escada de acesso ao subsolo



Foto 17: Quintal




Foto 18: Quintal




Foto 19: Corredor externo




Foto 20: Entrada pelo quintal




Foto 21: Porta de entrada da casa




Foto 22: Sala de estar/jantar – Térreo



Foto 23: Sala de estar/jantar – Térreo



Foto 24: Cozinha - Térreo



Foto 25: Cozinha - Térreo




Foto 26: Banheiro - Térreo




Foto 27: Banheiro - Térreo



Foto 28: Banheiro - Térreo



Foto 29: Depósito - Térreo




Foto 30: Depósito - Térreo




Foto 31: Corredor - Térreo




Foto 32: Escada de acesso ao 1º pavimento




Foto 33: Corredor de acesso aos quartos e banheiro - 1º pavimento




Foto 34: Banheiro - 1º pavimento



Foto 35: Quarto 1 - 1º pavimento




Foto 36: Sacada Quarto 1 - 1º pavimento



Foto 37: Quarto 1 - 1º pavimento




Foto 38: Quarto 1 - 1º pavimento




Foto 39: Banheiro - 1º pavimento




Foto 40: Quarto 2 - 1º pavimento




Foto 41: Quarto 2 - 1º pavimento




Foto 42: Quarto 3 - 1º pavimento



Foto 43: Quarto 3 - 1º pavimento