



RELATÓRIO FOTOGRÁFICO

PROCESSO: 1008593-47.2016.8.26.0161

ANEXO I - B

RUA JOSÉ MENINO, 45




Foto 1: Entrada - Garagem



Foto 2: Vista da entrada da Casa da Frente




Foto 3: Corredor de entrada da casa da frente




Foto 4: Sala – Casa da Frente



Foto 5: Sala – Casa da Frente




Foto 6: Quarto – Casa da Frente



Foto 7: Quarto – Casa da Frente




Foto 8: Cozinha – Casa da Frente



Foto 9: Cozinha – Casa da Frente




Foto 10: Banheiro – Casa da Frente



Foto 11: Banheiro – Casa da Frente



Foto 12: Banheiro – Casa da Frente




Foto 13: Área de Serviço – Casa da Frente



Foto 14: Vista das casas do fundo



Foto 15: Quintal – Casa da Frente



Foto 16: Quintal – Casa da Frente



Foto 17: Entrada – Casa 1



Foto 18: Cozinha – Casa 1



Foto 19: Banheiro – Casa 1



Foto 20: Quarto – Casa 1



Foto 21: Quarto – Casa 1



Foto 22: Entrada – Casa 2



Foto 23: Cozinha – Casa 2



Foto 24: Cozinha – Casa 2



Foto 25: Banheiro – Casa 2



Foto 26: Quarto – Casa 2



Foto 27: Quarto – Casa 2



Foto 28: Entrada – Casa 3



Foto 29: Cozinha – Casa 3




Foto 30: Cozinha – Casa 3




Foto 31: Banheiro – Casa 3




Foto 32: Banheiro – Casa 3



Foto 33: Quarto – Casa 3



Foto 34: Quarto – Casa 3



Foto 35: Entrada – Casa 4



Foto 36: Cozinha – Casa 4




Foto 37: Cozinha – Casa 4



Foto 38: Banheiro – Casa 4



Foto 39: Banheiro – Casa 4



Foto 40: Quarto – Casa 4



Foto 41: Quarto – Casa 4