

**AUTOTRAN TRANSPORTES E SERVIÇOS**

Av. Gerval Bernardino de Souza, nº 644 | Bairro Rita Vieira  
79.052-445 | Campo Grande – MS  
67 99954-4810 | [autotranguinchos@gmail.com](mailto:autotranguinchos@gmail.com)

**LAUDO DE ORIGINALIDADE LEILÃO**

|                |                          |              |                   |
|----------------|--------------------------|--------------|-------------------|
| <b>Cidade:</b> | <b>CAMPO GRANDE - MS</b> | <b>Data:</b> | <b>10/03/2026</b> |
|----------------|--------------------------|--------------|-------------------|

**DADOS DO VEÍCULO**

|                 |                   |                              |                      |
|-----------------|-------------------|------------------------------|----------------------|
| <b>Placa:</b>   | HTI2237           | <b>Marca / Modelo:</b>       | FIAT/SIENA FIRE FLEX |
| <b>Chassi:</b>  | 9BD17206G93457937 | <b>Tipo:</b>                 | AUTOMOVEL            |
| <b>Motor:</b>   | 178F1011*8345254  | <b>Cor:</b>                  | BRANCA               |
| <b>Renavam:</b> | 976823705         | <b>Ano Fabric. / Modelo:</b> | 2008/2009            |

**REGISTRO FOTOGRÁFICO****PLACA****MOTOR****CHASSI****RESULTADO CONSULTA DADOS FOTOS À BASE DETRAN**

|                        |          |  |                   |  |             |  |                   |
|------------------------|----------|--|-------------------|--|-------------|--|-------------------|
| Motor do Veículo Num:  |          |  | 178F1011*8345254  |  |             |  |                   |
| X                      | Original |  | Remarcado         |  | Substituído |  | Susp. Adulteração |
| Chassi do Veículo Num: |          |  | 9BD17206G93457937 |  |             |  |                   |
| X                      | Original |  | Remarcado         |  | Corroído    |  | Susp. Adulteração |



**FOTOS ADICIONAIS:**





|                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p style="text-align: center;"><b>VIDRO</b></p>                  | <p style="text-align: center;"><b>ETIQUETA ETA VIS COLUNA</b></p>           |
| <p style="text-align: center;"><b>HABITÁCULO DO MOTOR</b></p>  | <p style="text-align: center;"><b>ETIQUETA ETA VIS COMPARTIMENTO</b></p>  |

**OBSERVAÇÕES:**

NUMERAL DO CHASSI E MOTOR APRESENTA ORIGINALIDADE DE FÁBRICA. VEÍCULO EM BOM ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

Classificação: **CIRCULAÇÃO** Valor: **R\$ 6.065,00**

O objetivo deste Laudo é constatar a autenticidade dos padrões dos caracteres indetificadores do motor e chassi do veículo acima especificado, atestando sua originalidade para que o mesmo passa ser ofertado em leilão.

**VISTORIADOR**

**EMPRESA**