



# AUTO SOCORRO NOSSA SRA. APARECIDA

CNPJ: 25.158.662/0001-15

**VALDIR: 37 99903-1716**

Rua Clodomiro Clóvis Cunha, 910 - B. Capoeira - Plumhi/MG

# CHECK LIST

000067


1ª Via (Branca) Arquivo / 2ª Via (Rosa) Cliente  
3ª Via (Amarela) Recepção

Tipo de Serviço:  Guincho  Táxi  Chaveiro  Carga Bateria  Troca de Pneus

Nome do Cliente: ESICRED

VEICULO	PLACA	COR	DATA	ENTREGA
<u>Meriva</u>	<u>HCG 3026</u>	<u>AZUL</u>	<u>20/08</u>	
			<u>10:00</u>	

KILOMETRAGEM DO GUINCHO			SINISTRO Nº	LOCAL OCORRÊNCIA	LOCAL DESTINO
INICIAL	FINAL	RODADA			



ITEM	S	N	
Chave	X		
Documentos	X		
Macaco			
Chave de Roda	X		
Estepe	X		
Calotas			
Antena	X		
Tapetes	X		
Rádio	X		
ESTADO PNEUS	BOM	REGULAR	RUIM
Dianteiro			X
Traseiro			X
Estepe			X
Combustível			

Observações: \_\_\_\_\_

Motorista: Valdir 140

### TERMO DE RETIRADA DO VEICULO

Declaro que retirei todos os objetos e pertences do veículo acima descrito, bem como estou de acordo com as observações constantes na presente vistoria.

Data: 20/08/25 Hora: 10:00

Ass. Cliente: \_\_\_\_\_ RG: \_\_\_\_\_

### TERMO DE ENTREGA DO VEICULO

Declaro neste ato, ter recebido o veículo acima descrito, de acordo com as observações constantes na presente vistoria.

Data: \_\_\_\_\_ Hora: \_\_\_\_\_ Ass. Recepção: \_\_\_\_\_

