

SITUAÇÃO GERAL

NÃO CONFORME

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4674639
DATA DE VISTORIA:	28/04/2025 15:35:19
MARCA:	FIAT
MODELO:	UNO MILLE
COR:	CINZA
ANO FABRICAÇÃO:	1991
ANO MODELO:	1991
PLACA:	CHR1401
RENAVAM:	00431649944
KM:	NADA CONSTA
COMBUSTÍVEL:	GASOLINAGNV
UNIDADE:	JACAREI
CLIENTE:	PMSJC

RESUMO DE STATUS

CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.

CHASSI

NO. CHASSI NA BIN:	9BD146000M3675235
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	ILEGÍVEL
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	9BD146000M3675235

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	CORROSÃO ACENTUADA (DANIFICANDO UM OU MAIS CARACTERES)
CHAPA SUPORTE :	SEM O REVESTIMENTO DE PINTURA (CONFORME FOTO)



MOTOR .🔍

NO. MOTOR NA BIN:	0
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	146A70114614078
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	0

• NUMERAÇÃO DO MOTOR

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE

NUMERAÇÃO DIVERGENTE DA BIN/CRLV

CÂMBIO .🔍

NO. CÂMBIO NA BIN:	NC
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	OBRTRUIDA

• NUMERAÇÃO DO CÂMBIO

NUMERAÇÃO OBSTRUÍDA (ITEM EXCLUÍDO DO PARECER)

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S .🔍

• ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO

ETA MOTOR :	ILEGÍVEL/DANIFICADA (UM OU MAIS CARACTERES)
ETA BATENTE DA PORTA :	ILEGÍVEL/DANIFICADA (UM OU MAIS CARACTERES)
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	PLAQUETA OK (NACIONAIS E IMPORT. APÓS 1999)

VIDROS .🔍

• CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.

PARABRISA :	SEM GRAVAÇÃO
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO ORIGINAL / COINCIDE COM O CHASSI

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA): .🔍

• HISTÓRICO VEICULAR

CONSTA REGISTRO DE LEILÃO

OBSERVAÇÃO .🔍

CONSTA OFERTA EM LEILÃO | CHASSI COM CORROSÃO ACENTUADA | ETA DO BATENTE DA PORTA E MOTOR ILEGÍVEL | PLACAS DESBOTADAS | VIDRO DO PARÁ-BRISA SEM GRAVÇÃO



OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, SENDO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.



FOTOS

Frete



Traseira



Placa




Chassi




Motor



Câmbio



Gravação do vidro




Etiqueta ETA Motor



Foto eta coluna



Extra1



Eu, PMSJC, declaro ter recebido o seguinte da: SILVA & OLIVEIRA GUEDES LTDA e cnpj: 14.932.174/0001-05 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AVENIDA SÃO JOÃO - SÃO JOÃO - TEL: (12) 3956-6564



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 28/04/2025 15:35:19, conforme horário oficial de Brasília, por SILVA & OLIVEIRA GUEDES LTDA
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: WEVERTON BENTO DE ANDRADE - 590886423
Conferido por: BRUNO OLIVEIRA GUEDES - 376206767

Veículo vistoriado, você despreocupado!



CHR1401

4674639

WWW.SUPERVISAO.COM





CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 7944119

CONFIDENCIAL PARA: Silva & Oliveira Guedes Ltda

REALIZADA EM: 28/04/2025 às 16:46

CONSTA OFERTA
EM LEILÃOPOSSUI
RESTRIÇÃO!

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: CHR-1401

Marca/Modelo: FIAT / UNO MILLE

Ano fabricação/Ano modelo: 1991 / 1991

Município/UF: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

Motor: 0

Combustível: GASOLINA/GAS NATURAL VEIC

Capacidade de passageiros: 5

Cilindradas: 0

Peso bruto(CMT): 0

Capacidade de carga: 0

Situação: CIRCULAÇÃO

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Procedência: NACIONAL

Chassi: 9BD146000M3675235 NORMAL

Renavam: 00431649944

Cor: CINZA

Espécie: PASSAGEIRO

Peso bruto(PBT): 0

Potência: 48

Eixo: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

REST. ADMINISTRATIVA

Queixa e histórico de roubo e furto

✓ Não existe queixa de roubo e furto ativa

✓ Não existe histórico de roubo e furto

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9BD146000M3675235

Origem : Nacional

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

País : Nacional

Montadora : FIAT Automóveis S.A.

Categoria :

Marca : FIAT

Modelo :

Versão :

Carroceria :

Ano Fabricação :

Ano Modelo :

Cilindradas :

Combustível :



Base estadual (Cortesia)

Placa: CHR-1401

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Marca/Modelo: FIAT / UNO MILLE

Tipo de veículo: AUTOMOVEL

Categoria: PARTICULAR

Ano fabricação/Ano modelo: 1991 / 1991

Procedência: NACIONAL

Município/UF: SAO JOSE DOS CAMPOS / SP

Chassi: 9BD146000M3675235 **NORMAL**

Motor:

Renavam: 00431649944

Combustível: GASOL/GNV

Cor: CINZA

Capacidade de passageiros: 5

Potência: 0

Cilindradas: 0

Peso bruto(PBT): 0,00

Peso bruto(CMT): 0,00

Espécie: PASSAGEIRO

Capacidade de carga: 0,00

Eixo: 0

Carroceria: - Selecione -



Informações de proprietário

Proprietário Atual: GILBERTO RIBEIRO DA SILVA FILHO

Proprietário anterior: DELCENI CAMPOS MOREIRA



Débitos do veículo

Multas: Consultar Detran / Sefaz

Multas: R\$ *

IPVA: Consultar Detran / Sefaz

IPVA: R\$ *

Licenciamento: CONSTA DEBITO

Licenciamento: R\$ 736,80



LICENCIAMENTO

Ano de exercício do licenciamento: 2012

Restrições

Roubo e Furto: Nada consta

Restrição Tributária: Nada consta

Restrição Financeira: Nada consta

Restrição Jurídica: Nada consta

Restrição Administrativa: Nada consta / ADMINISTRATIVA

Restrição Judiciária: Nada consta

Comunicação de Venda: NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

OUTRAS RESTRIÇÕES

NADA CONSTA / ADMINISTRATIVA

ADMINISTRATIVA

DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições

Consultar site: <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>

Dívida Ativa: Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado

SENATRAN / CSV - Para mais informações

Consultar site: <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/>

Gravame Cortesia

Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

Comunicação de venda

Não Consta Comunicação de Venda

Recall

Não encontrado recall

Informações de sinistro (cortesia)

NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS

Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

Parecer técnico (Cortesia)



Sinal Amarelo

 Informações para comercialização CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: CHR-1401

Data do leilão: 15/03/2022

Condição do veículo:

Lote: 2358

Leiloeiro: NC

Marca/Modelo: FIAT / UNO MILLE

Ano Fabricação / Modelo: 1991 / 1991

Tipo de veículo: AUTOMOVEL BCEH

Cor: CINZA

Nº Motor: N/I

Nº Chassi: 9BD146000M3675235

Nº Renavam: N/I

Sit Chassi: N/I

Observação: N/I

 CONSTA OFERTA EM LEILÃO

Placa: CHR-1401

Data do leilão: 23/02/2022

Condição do veículo: N/C

Lote: 0

Leiloeiro: N/C

Marca/Modelo: FIAT / UNO MILLE

Ano Fabricação / Modelo: 1991 / 1991

Tipo de veículo:

Cor: CINZA

Nº Motor: N/I

Nº Chassi: 9BD146000M3675235

Nº Renavam: N/I

Sit Chassi: N/I

Observação: N/I

 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA CHR1401 NAS BASES CONSULTADAS

 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA CHR-1401 NAS BASES CONSULTADAS

 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.

**Qualidade Garantida**
Informação segura em tempo real**SITE SEGURO**
dados criptografados por SSL

FIM DESTA PESQUISA.

 Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 14.932.174/0001-05** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 14.932.174/0001-05 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 14.932.174/0001-05 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.

