

SITUAÇÃO GERAL

APROVADO

APRESENTAÇÃO



DADOS GERAIS DO VEÍCULO

NO. LAUDO:	4679323
DATA DE VISTORIA:	29/04/2025 14:39:18
MARCA:	HONDA
MODELO:	HONDA/CG 125 TITAN
COR:	VERDE
ANO FABRICAÇÃO:	1999
ANO MODELO:	2000
PLACA:	CGW5515
RENAVAM:	00722142110
KM:	NADA CONSTA
COMBUSTÍVEL:	GASOLINA
UNIDADE:	JACAREI
CLIENTE:	PMSJC

RESUMO DE STATUS

OK CHASSI .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA GRAVAÇÃO DO CHASSI DO VEÍCULO. ITEM DE IDENTIFICAÇÃO OBRIGATÓRIO.
OK MOTOR .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO MOTOR.
OK CÂMBIO .	ANALISA AS CONDIÇÕES DA NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA DO CÂMBIO, QUANDO PRESENTE E VISÍVEL.
OK ETA'S	ANALISA AS ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO AUTODESTRUTÍVEIS, QUANDO EXISTENTES E OBRIGATÓRIAS.
OK VIDROS	ANALISA A GRAVAÇÃO DA PORÇÃO VIS DO CHASSI NOS VIDROS QUANDO OBRIGATÓRIOS.
OK HIST. VEICULAR (CONF. PESQU:	O HISTÓRICO VEICULAR, QUANDO CONTRATADO, TRAZ OS DADOS DISPONÍVEIS NAQUELE MOMENTO DAS PRINCIPAIS BASES INFORMATIVAS.

CHASSI .

NO. CHASSI NA BIN:	9C2JC2500YR003295
NO. CHASSI NO VEÍCULO:	9C2JC2500YR003295
NO. CHASSI NO DOCUMENTO:	9C2JC2500YR003295

• GRAVAÇÃO DO CHASSI

NUMERAÇÃO IDENTIFICADORA :	DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
CHAPA SUPORTE :	REGIÃO ÍNTEGRA



CGW5515

4679323

MOTOR ⓘ

NO. MOTOR NA BIN:	JC25EY003295
NO. MOTOR NO VEÍCULO:	JC25EY003295
NO. MOTOR NO DOCUMENTO:	JC25EY003295

• **NUMERAÇÃO DO MOTOR**

DENTRO DOS PADRÕES HABITUAIS DO FABRICANTE
É A MESMA QUE CONSTA NA BIN OU CRLV

CÂMBIO ⓘ

NO. CÂMBIO NA BIN:	NÃO CONSTA
NO. CÂMBIO NO VEÍCULO:	NÃO CONTEM

• **NUMERAÇÃO DO CÂMBIO**

NÃO POSSUI CADASTRO NA BIN

ETA'S ⓘ• **ETIQUETAS DE IDENTIFICAÇÃO**

ETA MOTOR :	NÃO OBRIGATÓRIO
ETA BATENTE DA PORTA :	NÃO OBRIGATÓRIO
ETA ASSOALHO :	NÃO OBRIGATÓRIO
PLAQUETA ANO FABRICAÇÃO :	NÃO OBRIGATÓRIO

VIDROS ⓘ• **CONDIÇÃO DO CHASSI NOS VIDROS.**

PARABRISA :	GRAVAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA
PORTA DIANTE. ESQ. :	GRAVAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA
PORTA TRAS. ESQ / LAT TRAS. ESQ. :	GRAVAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA
VIGIA TRASEIRO. :	GRAVAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA
PORTA TRAS. DIR / LAT TRAS. DIR. :	GRAVAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA
PORTA DIANTE. DIR. :	GRAVAÇÃO NÃO OBRIGATÓRIA

HIST. VEICULAR (CONF. PESQUISA CONTRATADA): ⓘ• **HISTÓRICO VEICULAR**

NENHUM REGISTRO ENCONTRADO

OBSERVAÇÃO ⓘ

PLACA TRASEIRA DESBOTADA



OBSERVAÇÕES GERAIS

- A PRESENTE VISTORIA POSSUI CARÁTER INFORMATIVO DE ANÁLISE PARTICULAR DO VEÍCULO VISTORIADO, NÃO SUBSTITUINDO A PERÍCIA OFICIAL DO INSTITUTO DE CRIMINALÍSTICA OU QUALQUER LAUDO OFICIAL DE ORGÃOS COMPETENTES. OS ORGÃOS OFICIAIS POSSUEM FERRAMENTAS PRÓPRIAS DE ANÁLISE, NÃO DISPONÍVEIS PARA EMPRESAS DE VISTORIA;
- A UNIDADE SUPER VISÃO PRESTADORA DE SERVIÇO ABAIXO DESCRITA NÃO SE RESPONSABILIZA POR QUAISQUER MODIFICAÇÕES POSTERIORES A REALIZAÇÃO DA VISTORIA. ESTE DOCUMENTO POSSUI SUA VALIDADE NO EXATO MOMENTO DA VISTORIA;
- OS ITENS ANALISADOS RESPEITAM O ESCOPO DO RESPECTIVO SERVIÇO CONTRATADO, SENDO APENAS OS ITENS INDICADOS NO PRESENTE DOCUMENTO, DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM CADA UM DELES, NÃO ABRANGENDO NENHUM ITEM QUE NÃO ESTEJA PRESENTE NESTA VISTORIA;
- O STATUS/RESULTADO FINAL SEGUE O CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SUPER VISÃO PERÍCIAS E VISTORIAS LTDA, PODENDO ESTE SER ALTERADO SEM PRÉVIA COMUNICAÇÃO (ÚLTIMA ATUALIZAÇÃO 18/11/2023);
- A SUPER VISÃO DISPONIBILIZA NA ÍNTEGRA OS DADOS FORNECIDOS PELAS EMPRESAS DE PESQUISA, NÃO SE RESPONSABILIZANDO POR INFORMAÇÕES VINDAS DESTES FORNECEDORES POR SE TRATAREM DE BASES DE TERCEIROS;
- CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO DAS SEGURADORAS: AS COMPANHIAS DE SEGURO POSSUEM SEUS PRÓPRIOS MÉTODOS E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCO PARA ACEITAÇÃO OU NÃO DA COBERTURA SECURITÁRIA, POR ESSE MOTIVO INFORMAMOS QUE O RESULTADO DESTA VISTORIA, INDEPENDE DA ACEITAÇÃO OU NÃO DA SEGURADORA;
- A SUPER VISÃO NÃO VALIDA A EXISTÊNCIA OU O FUNCIONAMENTO DAS BOLSAS DE AIRBAG NO VEÍCULO;
- MULTAS, DÉBITOS, RESTRIÇÕES FINANCEIRAS COMO GRAVAME OU OUTROS, NÃO FAZEM PARTE DO ESCOPO DA VISTORIA. PARA LEVANTAMENTO DE DÉBITOS DO VEÍCULO, PROCURAR UM PROFISSIONAL ESPECIALIZADO;
- NÃO VERIFICAMOS A PROCEDÊNCIA DA INFORMAÇÃO DE HODOMETRO EM NOSSAS VISTORIAS DEVIDO A INEXISTÊNCIA DE FERRAMENTAS QUE PERMITAM 100% DE ASSERTIVIDADE.




FOTOS

Frente



Traseira



Placa



Chassi




Motor



Câmbio



Gravação do vidro



Etiqueta ETA Motor





Foto eta coluna



Eu, PMSJC, declaro ter recebido o seguinte da: SILVA & OLIVEIRA GUEDES LTDA e cnpj: 14.932.174/0001-05 e compreendido todas as informações contidas no ato da inspeção do veículo, concordando que quaisquer esclarecimentos futuros sobre as condições do veículo ora vistoriado somente poderão ser solicitados por mim.
AVENIDA SÃO JOÃO - SÃO JOÃO - TEL: (12) 3956-6564



Documento assinado eletronicamente com fundamento no art. 9º 1º, do decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 em 29/04/2025 14:39:18, conforme horário oficial de Brasília, por SILVA & OLIVEIRA GUEDES LTDA
A autenticação deste documento pode ser conferida no site: <https://www.supervisao.com>

Responsável técnico pelo laudo: WEVERTON BENTO DE ANDRADE - 590886423
Conferido por: BRUNO OLIVEIRA GUEDES - 376206767

Veículo vistoriado, você despreocupado!



CGW5515

4679323

WWW.SUPERVISAO.COM





CONFERI AUTO PERICIA PLUS



CONSULTA Nº: 7961068

CONFIDENCIAL PARA: Silva & Oliveira Guedes Ltda

REALIZADA EM: 30/04/2025 às 15:42



HONDA
CG 125 TITAN

Dados de Fabricação do Veículo

Placa: CGW-5515	Marca/Modelo: HONDA / CG 125 TITAN	
Chassi: 9C2JC2500YR003295	Motor: JC25EY003295	Combustível: Gasolina
Cor: Verde	Tipo de veículo: Motocicleta	Município/UF: JACAREI / SP
Ano fabricação: 1999	Ano modelo: 2000	UF de Origem: SP
UF Faturado: SP	Caixa de câmbio:	Situação CIRCULACAO
Espécie Passageiro	Lotação 2	Potência 0
Carroceria	Cilindradas 124	Procedência Nacional
Situação Chassi N	Capacidade carga 0	Eixo traseiro 0
Terceiro eixo 0	Documento importadora	Identidade importadora 0
Número DI 0	Data Registri DI 0	Fabricante
Segmento CITY	Grupo modelo veículo CG 125	Data limite restrição Trib
Capacidade máxima tração	Peso bruto total 0	Última atualização: 2002-05-10

Informações do veículo - Base Nacional

Placa: CGW-5515	Situação: CIRCULAÇÃO
Marca/Modelo: HONDA / CG 125 TITAN	Tipo de veículo: MOTOCICLETA
Ano fabricação/Ano modelo: 1999 / 2000	Procedência: NACIONAL
Município/UF: JACAREI / SP	Chassi: 9C2JC2500YR003295 Normal
Motor: JC25EY003295	Renavam: 00722142110
Combustível: GASOLINA	Cor: VERDE
Capacidade de passageiros: 2	Espécie: Passageiro
Cilindradas: 124	Peso bruto(PBT): 0
Potência: 0	Capacidade de carga: 0
Eixo: 0	Eixo Traseiro Dif: 0

RESTRIÇÕES E OUTRAS INFORMAÇÕES

NADA CONSTA



Queixa e histórico de roubo e furto



Não existe queixa de roubo e furto ativa



Não existe histórico de roubo e furto



Comparativo de Componentes Veiculares.

COMPONENTE	FÁBRICA	ESTADUAL	COMPARATIVO
Chassi	9C2JC2500YR003295	9C2JC2500YR003295	✓
Motor	JC25EY003295	JC25EY003295	✓
Cor	VERDE	VERDE	✓
Combustível	GASOLINA	GASOLINA	✓

E-Decodificador de chassi

Chassi : 9C2JC2500YR003295

Região : Brasil / Paraguai / Colômbia / Uruguai

Montadora : HONDA da Amazônia Ltda

Marca : HONDA

Versão : HONDA/ TITAN

Ano Fabricação : 1999

Cilindradas : 124

Origem : Nacional

País : Nacional

Categoria : Motocicleta

Modelo : HONDA/CG 125 TITAN

Carroceria : CITY

Ano Modelo : 2000

Combustível : Gasolina



Base estadual (Cortesia)

Placa: CGW-5515

Marca/Modelo: HONDA / CG 125 TITAN

Categoria: PARTICULAR

Procedência: NACIONAL

UF de origem: SP

Motor: JC25EY003295

Combustível: GASOLINA

Capacidade de passageiros: 2

Cilindradas: 124

Espécie: Passageiro

Eixo: 0

Situação: **CIRCULAÇÃO**

Tipo de veículo: MOTOCICLETA

Ano fabricação/Ano modelo: 1999 / 2000

Município/UF: JACAREI / SP

Chassi: 9C2JC2500YR003295 **Normal**

Renavam: 00722142110

Cor: VERDE

Potência: 0

Peso bruto(PBT): 0

Capacidade de carga: 0

Eixo Traseiro Dif: 0



Informações de proprietário

Proprietário Atual: GERALDO FRANCISCO DE ASSIS

 Débitos do veículo**Multas:** EXISTE DÉBITO DE MULTA**Multas:** R\$ 130**IPVA:** Consultar Detran / Sefaz**IPVA:** R\$ ***DETRAN:** R\$130,16 **LICENCIAMENTO****Ano de exercício do licenciamento:** 2020 **Restrições****Roubo e Furtto:** Nada consta**Restrição Administrativa:** Nada consta / COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA**Restrição Tributária:** Nada consta**Restrição Judiciária:** Nada consta**Restrição Financeira:** Nada consta**Comunicação de Venda:** NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS**Restrição Jurídica:** Nada consta**Restrição Ambiental:** Veículo com Inspeção Veicular OK **OUTRAS RESTRIÇÕES**

NADA CONSTA / COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA

COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA

COMUNICAÇÃO DE VENDA ATIVA

 DETRAN - Para informações Multas/IPVA/Licenciamento/Restrições**Consultar site:** <https://www.detran.sp.gov.br/wps/portal/portaldetran/cidadao/home>**Dívida Ativa:** Consulte a Secretaria da Fazenda do Estado **SENATRAN / CSV - Para mais informações****Consultar site:** <https://portalservicos.senatran.serpro.gov.br/#/> **Gravame Cortesia**


Para informações detalhadas realizar a pesquisa de Gravame.

 Comunicação de venda**Não Consta Comunicação de Venda** **Recall****Não encontrado recall** **Informações de sinistro (cortesia)****NÃO ENCONTRADO SINISTRO DE INDENIZAÇÃO INTEGRAL NAS BASES CONSULTADAS**

🚨 Informações de indício de sinistro (Cortesia)

NÃO ENCONTRADO INDÍCIO DE SINISTRO NAS BASES CONSULTADAS

🚨 Parecer técnico (Cortesia)



🔍 Informações para comercialização

📈 OFERTA EM LEILÃO

NÃO CONSTA OFERTA EM LEILÃO PARA A PLACA CGW5515 NAS BASES CONSULTADAS

📈 EVENTO CORPORATIVO/REMARKETING AUTOMOTIVO

NÃO CONSTA EVENTO CORPORATIVO / REMARKETING AUTOMOTIVO PARA A PLACA CGW5515 NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

NÃO CONSTA HISTÓRICO DE VENDA DIRETA PARA A PLACA CGW-5515 NAS BASES CONSULTADAS

📈 HISTÓRICO DE COMERCIALIZAÇÃO POR BANCO OU SEGURADORA

NÃO CONSTA COMERCIALIZAÇÃO PARA A PLACA CGW-5515 NAS BASES CONSULTADAS

📄 Dívida Ativa proprietário atual

NÃO LOCALIZADO DÍVIDA ATIVA DO PROPRIETÁRIO.



Qualidade Garantida
Informação segura em tempo real

SITE SEGURO
dados criptografados por SSL



FIM DESTA PESQUISA.

🚨 Avisos legais

As informações contidas nesta pesquisa são **confidenciais ao CNPJ 14.932.174/0001-05** sendo possível sua utilização apenas como orientação em transações comerciais para fins legítimos de prevenção a fraude, legitimação de transações e proteção ao crédito, com responsabilidade administrativa, civil e criminal por quaisquer danos causados quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da Company Conferi limita-se a transmitir fielmente informações sobre veículos automotores registradas em bases de dados públicas e privadas detentoras da informação. As informações contidas nesta pesquisa são as encontradas, na data e hora da mesma, em bases públicas e/ou privadas, sendo do CNPJ 14.932.174/0001-05 a responsabilidade sobre qualquer consequência causada por modificações ou atualizações após o momento em que esta pesquisa foi efetuada. O CNPJ 14.932.174/0001-05 declara ter ciência de que as informações contidas nesta pesquisa visam exclusivamente auxiliar no processo de averiguação da procedência do veículo, sendo apenas uma ferramenta de análise prévia e não um elemento unicamente decisivo para a comercialização de um veículo ou sua aprovação em um procedimento de vistoria. Para veículos cadastrados em outros estados, podem existir vícios ocultos, restrições, débitos ou bloqueios que irão constar no prontuário do veículo somente no momento da transferência efetiva para o estado. As informações contidas nesta pesquisa não substituem a consulta do órgão oficial, especialmente pelo fato de que as informações aqui exibidas podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma "on-line" por órgãos públicos, instituições financeiras ou seguradoras.