



Dados do Veículo

Marca:	PEUGEOT	Modelo:	207HB XR
Ano Fab. / Modelo:	2008 / 2009	Cor:	PRETA
Placa:	EIZ6856	Município:	SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
Combustível:	ALCOOL/GASOLINA	KM:	

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	9362MKFW09B017806	9362MKFW09B017806	9362MKFW09B017806	✓
Motor	10DBSS0011240	10DBSS0011240	10DBSS0011240	✓
Câmbio	CQ781015416		CQ781015416	✓

Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

- ✗ 104 - APRESENTA OXIDAÇÃO / CORROSÃO COMPROMETENDO UM OU MAIS CARACTERES
- ✗ 105 - COM UM OU MAIS CARACTERES ILEGÍVEIS / DANIFICADO

2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR

- ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- ✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

CARVALHO FONSECA VISTORIAS LTDA

CNPJ: 43.377.956/0001-10

Telefone: (11) 9999-99999

Endereço: Avenida Andrômeda, 3763
Bosque dos Eucaliptos - São José dos Campos/SP

IZAQUE SANTOS
Vistoriador


LACRE



CHASSI



MOTOR



TRASEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



CARVALHO FONSECA VISTORIAS LTDA

CNPJ: 43.377.956/0001-10

Telefone: (11) 9999-99999

Endereço: Avenida Andrômeda, 3763
Bosque dos Eucaliptos - São José dos Campos/SP

IZAQUE SANTOS
Vistoriador



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: EIZ6856



DATA DA PESQUISA: 12/05/2025



16:41:07



DATA DA IMPRESSÃO: 15/05/2025



17:34:53



RESTRIÇÕES



MULTAS E DÉBITOS



INDÍCIO DE SINISTRO



COMUNICAÇÃO DE VENDA



ROUBO E FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE DE MOTOR



CHASSI REMARCADO



RENAJUD



OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2008**
MARCA / MODELO: **PEUGEOT/207HB XR**
COMBUSTÍVEL: **ALCOOL/GASOLINA**
TIPO VEÍCULO: **AUTOMOVEL**

ANO MODELO: **2009**
COR: **PRETA**
ESPÉCIE: **PASSAGEIRO**
CATEGORIA: **PARTICULAR**

FICHA TÉCNICA

PASSEGEIROS: **5**
CILINDRADAS: **1360**
CAPAC. DE CARGA: **0**
QTD. DE EIXOS: **0**
PROCEDÊNCIA: **NACIONAL**
POTÊNCIA: **82**
CMT/PBT: **1,45/1,45**

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **30/12/2009**
MUNICÍPIO PLACA: **SAO JOSE DOS CAMPOS-SP**
CHASSI: **9362MKFW09B017806**
TIPO CHASSI: **NORMAL**
DT LICENCIAMENTO: **16/07/2013**
RENAVAM: **129440876**
SITUAÇÃO VEICULO: **EM_CIRCULACAO**

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO: **CQ781015416**
Nº MOTOR: **10DBSS0011240**

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO: **CQ781015416**
Nº MOTOR: **10DBSS0011240**

CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**
BLOQUEIO: **NADA CONSTA**
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**
JUDICIAL: **NADA CONSTA**
FINANCEIRA: **NADA CONSTA**
RENAJUD: **NADA CONSTA**