



**Dados do Veículo**

|                    |                 |            |                        |
|--------------------|-----------------|------------|------------------------|
| Marca:             | FORD            | Modelo:    | FIESTA FLEX            |
| Ano Fab. / Modelo: | 2006 / 2007     | Cor:       | PRETA                  |
| Placa:             | DSZ6457         | Município: | SAO JOSE DOS CAMPOS-SP |
| Combustível:       | ALCOOL/GASOLINA | KM:        |                        |

**COMPARATIVO DOS AGREGADOS**

| TIPO   | Nº NA PESQUISA    | Nº NO DOCUMENTO   | Nº NO VEÍCULO     |   |
|--------|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Chassi | 9BFZF10A878042633 | 9BFZF10A878042633 | 9BFZF10A878042633 | ✓ |
| Motor  | 0                 | 0                 | 0                 | ✓ |
| Câmbio |                   |                   |                   | ✓ |

**Análise dos Itens**

**1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI**

- ✗ 104 - APRESENTA OXIDAÇÃO / CORROSÃO COMPROMETENDO UM OU MAIS CARACTERES
- ✗ 105 - COM UM OU MAIS CARACTERES ILEGÍVEIS / DANIFICADO

**2 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO MOTOR**

- ✓ 200 - DENTRO DOS PADRÕES DO FABRICANTE
- ✓ 201 - COINCIDE COM A QUE CONSTA NA BIN

**Importante**

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

**CARVALHO FONSECA VISTORIAS LTDA**

CNPJ: 43.377.956/0001-10

Telefone: (11) 9999-99999

Endereço: Avenida Andrômeda, 3763  
Bosque dos Eucaliptos - São José dos Campos/SP

IZAQUE SANTOS  
Vistoriador

LACRE



CHASSI



MOTOR



TRASEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



**CARVALHO FONSECA VISTORIAS LTDA**

**CNPJ:** 43.377.956/0001-10

**Telefone:** (11) 9999-99999

**Endereço:** Avenida Andrômeda, 3763  
Bosque dos Eucaliptos - São José dos Campos/SP

**IZAQUE SANTOS**  
Vistoriador



## INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: DSZ6457



DATA DA PESQUISA: 12/05/2025



17:27:42



DATA DA IMPRESSÃO: 15/05/2025



17:47:30



RESTRIÇÕES



MULTAS E DÉBITOS



INDÍCIO DE SINISTRO



COMUNICAÇÃO DE VENDA



ROUBO E FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE DE MOTOR



CHASSI REMARCADO



RENAJUD



OUTROS ALERTAS

## BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: **2006**  
MARCA / MODELO: **FORD/FIESTA FLEX**  
COMBUSTÍVEL: **ALCOOL/GASOLINA**  
TIPO VEÍCULO: **AUTOMOVEL**

ANO MODELO: **2007**  
COR: **PRETA**  
ESPÉCIE: **PASSAGEIRO**  
CATEGORIA: **PARTICULAR**

### FICHA TÉCNICA

PASSEGEIROS: **5**  
CILINDRADAS: **999**  
CAPAC. DE CARGA: **0**  
QTD. DE EIXOS: **0**  
PROCEDÊNCIA: **NACIONAL**  
POTÊNCIA: **73**  
CMT/PBT: **1,51/1,51**

### FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: **30/07/2010**  
MUNICÍPIO PLACA: **SAO JOSE DOS CAMPOS-SP**  
CHASSI: **9BFZF10A878042633**  
TIPO CHASSI: **NORMAL**  
DT LICENCIAMENTO: **10/12/2013**  
RENAVAM: **904998169**  
SITUAÇÃO VEICULO: **EM\_CIRCULACAO**

### AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO: **0**  
Nº MOTOR: **0**

### AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO: **SMJA78042633**  
CARROCERIA:

### RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: **NADA CONSTA**  
BLOQUEIO: **NADA CONSTA**  
ADMINISTRATIVA: **NADA CONSTA**  
TRIBUTÁRIA: **NADA CONSTA**  
JUDICIAL: **NADA CONSTA**  
FINANCEIRA: **NADA CONSTA**  
RENAJUD: **NADA CONSTA**

RESTRIÇÕES (NACIONAL)

|              |               |              |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RESTRIÇÃO 1: | RENAINF       | RESTRIÇÃO 2: | SEM RESTRICAO |
| RESTRIÇÃO 3: | SEM RESTRICAO | RESTRIÇÃO 4: | SEM RESTRICAO |

MULTAS/DÉBITOS

|                |        |                    |          |
|----------------|--------|--------------------|----------|
| DETRAN:        | 0,00   | MUNICIPAIS:        | 0,00     |
| DER:           | 0,00   | POL. ROD. FEDERAL: | 0,00     |
| DERSA:         | 0,00   | RENAINF:           | 170,26   |
| CETESB:        | 0,00   | IPVA:              | 4.047,08 |
| DPVAT:         | 5,23   | MULTAS:            | 170,26   |
| LICENCIAMENTO: | 167,74 |                    |          |

INSPEÇÃO AMBIENTAL

NAO CONSTA INSPECAO AMBIENTAL

PROPRIETÁRIO(S)

|                        |                                   |
|------------------------|-----------------------------------|
| PROPRIETÁRIO ATUAL:    | JANAINA MENEZES DE OLIVEIRA       |
| PROPRIETÁRIO ANTERIOR: | MICHELLE SILVERIO FERNANDES FARIA |

COMUNICAÇÃO DE VENDA

NAO CONSTA COMUNICACAO DE VENDAS

GRAVAME

|             |             |
|-------------|-------------|
| FINANCEIRA: | NADA CONSTA |
|-------------|-------------|

INTENÇÃO RESTRIÇÃO FINANCEIRA

NÃO CONSTA INTENÇÃO DE RESTRIÇÃO FINANCEIRA

BASE AGREGADOS (DADOS FABRIL)

|                  |                          |                 |                   |
|------------------|--------------------------|-----------------|-------------------|
| PLACA:           | DSZ6457                  | CHASSI:         | 9BFZF10A878042633 |
| MARCA/MODELO:    | FORD/FIESTA FLEX         | ANO FAB/MODELO: | 2006/2007         |
| COR:             | Preta                    | COMBUSTÍVEL:    | Alcool / Gasolina |
| TIPO DE VEÍCULO: | Automovel                | ESPÉCIE:        | Passageiro        |
| MUNICÍPIO / UF:  | SAO JOSE DOS CAMPOS / SP | UF ORIGEM:      | SP                |

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

|                  |              |                   |               |
|------------------|--------------|-------------------|---------------|
| MOTOR:           | SMJA78042633 | POTÊNCIA:         | 73            |
| CAMBIO:          |              | CAP. MAX. TRAÇÃO: | 0.0           |
| CILINDRADAS:     | 999          | TIPO CARROCERIA:  | NAO APLICAVEL |
| SITUAÇÃO CHASSI: | N            | SITUAÇÃO VEÍCULO: | S             |
| NUMERO EIXOS:    | 2            | PESO BRUTO TOTAL: | 151.0         |
| NUM. TERC. EIXO: |              | CAP. DE CARGA:    | 0.0           |
| NUM. EIXO TRAS.: |              |                   |               |

RESTRIÇÕES - NACIONAL (Cortesia)

|                   |     |                   |     |
|-------------------|-----|-------------------|-----|
| COMUN. VENDA:     | NÃO | ROUBO E FURTO:    | NÃO |
| RENAINF (MULTAS): | SIM | INDICADOR ALARME: | NÃO |
| RECALL:           | NÃO | INDICADOR LEILÃO: | NÃO |
| RENAJUD:          | NÃO |                   |     |

OUTRAS RESTRIÇÕES

|              |               |              |               |
|--------------|---------------|--------------|---------------|
| RESTRIÇÃO 1: | SEM RESTRICAO | RESTRIÇÃO 2: | SEM RESTRICAO |
| RESTRIÇÃO 3: | SEM RESTRICAO | RESTRIÇÃO 4: | SEM RESTRICAO |

## RECALL

✓ NENHUM RECALL PENDENTE ENCONTRADO.

## ROUBO E FURTO

✓ NÃO EXISTE ALERTA DE ROUBO E FURTO ATIVO

✓ NÃO HÁ REGISTROS DE HISTÓRICO DE ROUBO E FURTO NAS BASES CONSULTADAS

## REMARKETING - HISTÓRICO DE VENDA DIRETA POR MAIOR OFERTA

✓ NENHUM REGISTRO DE REMARKETING ENCONTRADO.

## LEILÃO

✓ NENHUM REGISTRO DE LEILÃO ENCONTRADO.

## INDÍCIO DE SINISTRO / INDENIZAÇÃO INTEGRAL (BASE HISTÓRICA)

✓ NÃO FORAM ENCONTRADOS REGISTROS NAS BASES CONSULTADAS.

ATENÇÃO: ESTAS INFORMAÇÕES SÃO INDICATIVAS E BASEADAS EM FONTES DE DADOS HISTÓRICAS. É FUNDAMENTAL REALIZAR UMA VISTORIA FÍSICA NO VEÍCULO PARA VERIFICAR QUALQUER EVIDÊNCIA DE ACIDENTES E SEUS POSSÍVEIS IMPACTOS.

## OUTROS ALERTAS

✓ NENHUM ALERTA ENCONTRADO.

## HISTÓRICO DE CONSULTAS - PROVEDORES EXTERNOS

ESTE VEÍCULO NÃO FOI CONSULTADO NOS ÚLTIMOS 5 ANOS.

#### TERMO DE CIÊNCIA DO CONTRATANTE

Estas informações são confidenciais e deverão ser utilizadas, única e exclusivamente, para orientação complementar das transações comerciais da empresa contratante (**CARVALHO FONSECA VISTORIAS LTDA**) desta pesquisa, responsabilizando-se civil e criminalmente por danos que ocasionar a terceiros, quando utilizadas em desacordo com a legislação em vigor. A responsabilidade da AutoSCORE limita-se a transmitir fielmente as informações sobre veículos automotores registrados em Bases de Dados públicas e privadas detentoras das informações.

As informações exibidas nesta consulta são as que se encontram disponíveis na data e hora da consulta nas Bases de Dados públicas ou privadas, cabendo ao contratante em caso de dúvida ou divergência, consultar diretamente o órgão competente. Para registros de leilão podem demorar até **40 dias para que a informação seja captada**.

O **Contratante** declara ter ciência que todas as informações prestadas no corpo desta consulta visam exclusivamente colaborar com o processo de averiguação de procedência do veículo, servindo apenas como uma ferramenta de análise prévia e não como elemento de decisão única para vistoria ou comercialização do veículo. O levantamento das informações veiculares via consulta eletrônica jamais pode substituir a consulta do órgão oficial especialmente pelo fato de que as informações podem ser acrescidas, modificadas ou retiradas de forma 'on-line' pelos órgãos públicos, instituições financeiras e seguradoras.

Declaro também que estou ciente que devo observar o CRLV do veículo para identificar possíveis restrições de sinistros ou acidentes do Detran que são apresentados na forma RESTRIÇÃO ou no próprio CRLV do veículo.