



Dados do Veículo

Marca:	I	Modelo:	SUZUKI G.VITARA 2WD 5P
Ano Fab. / Modelo:	2013 / 2014	Cor:	BRANCA
Placa:	FTX8723	Município:	SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
Combustível:	GASOLINA	KM:	

COMPARATIVO DOS AGREGADOS

TIPO	Nº NA PESQUISA	Nº NO DOCUMENTO	Nº NO VEÍCULO	
Chassi	JSAJTE54VE4101663	JSAJTE54VE4101663	JSAJTE54VE4101663	
Motor	J20A806646	J20A806646	J20A806646	
Câmbio				

Análise dos Itens

1 - CONDIÇÃO DA NUMERAÇÃO DO CHASSI

105 - COM UM OU MAIS CARACTERES ILEGÍVEIS / DANIFICADO

Observações

SEM MOTOR

Importante

O presente Laudo Veicular possui caráter particular, analítico e informativo do veículo objeto de exame e não substitui em hipótese alguma eventual Perícia Oficial do Instituto de Criminalística. A sua validade restringe-se ao exato momento de realização de exames, em razão do que a Auto Visão Vistorias Automotivas não se responsabiliza por quaisquer modificações, alterações e/ou substituições posteriores realizadas no veículo, especialmente aquelas que impliquem nos componentes Chassi, Motor ou Câmbio e suas respectivas numerações identificadoras. Ademais, não nos responsabilizamos por eventuais restrições internas que o veículo acima identificado possa ostentar nos bancos de dados das CIAS de Seguros, bem como por restrições não informadas ao banco de dados da FENASEG. Por fim, a Auto Visão Vistorias Automotivas, por utilizar somente critérios de reprovação que são amparados em legislação, deixa ao solicitante do serviço a decisão pela aquisição do veículo vistoriado, tendo por base as observações lançadas no respectivo laudo que, apesar de implicar em possível desvalorização do veículo ou em hipóteses para não aprovação em companhias de seguro, não foram utilizadas para o resultado final do laudo que lhe foi entregue, uma vez que desprovidas de amparo legal.

CARVALHO FONSECA VISTORIAS LTDA

CNPJ: 43.377.956/0001-10

Telefone: (11) 9999-99999

Endereço: Avenida Andrômeda, 3763
Bosque dos Eucaliptos - São José dos Campos/SP

IZAQUE SANTOS
Vistoriador

EXTRA



LACRE



MOTOR



CHASSI



CHASSI



TRASEIRA 45°



DIANTEIRA 45°



CARVALHO FONSECA VISTORIAS LTDA

CNPJ: 43.377.956/0001-10

Telefone: (11) 9999-99999

Endereço: Avenida Andrômeda, 3763
Bosque dos Eucaliptos - São José dos Campos/SP

IZAQUE SANTOS

Vistoriador



INFORMAÇÃO USADA NA CONSULTA: FTX8723

DATA DA PESQUISA: 12/05/2025

17:38:01

DATA DA IMPRESSÃO: 15/05/2025

17:49:22



RESTRIÇÕES



MULTAS E DÉBITOS



INDÍCIO DE SINISTRO



COMUNICAÇÃO DE VENDA



ROUBO E FURTO



VENDA DIRETA



LEILÃO



REMARKETING



DUPLICIDADE DE MOTOR



CHASSI REMARCADO



RENAJUD



OUTROS ALERTAS

BASE ESTADUAL

ANO FABRICAÇÃO: 2013
MARCA / MODELO: I/SUZUKI G.VITARA 2WD 5P
COMBUSTÍVEL: GASOLINA
TIPO VEÍCULO: UTILITARIO

ANO MODELO: 2014
COR: BRANCA
ESPÉCIE: MISTO
CATEGORIA: PARTICULAR

FICHA TÉCNICA

PASSAGEIROS: 5
CILINDRADAS: 1995
CAPAC. DE CARGA:
QTD. DE EIXOS: 0
PROCEDÊNCIA: IMPORTADA
POTÊNCIA: 140
CMT/PBT: 2,07/2,07

FICHA CADASTRAL

DATA EMISSÃO CRV: 20/04/2021
MUNICÍPIO PLACA: SAO JOSE DOS CAMPOS-SP
CHASSI: JSAJTE54VE4101663
TIPO CHASSI: NORMAL
DT LICENCIAMENTO: 20/04/2021
RENAVAM: 1002047517
SITUAÇÃO VEICULO: EM_CIRCULACAO

AGREGADOS (ESTADUAL)

CAIXA DE CÂMBIO: Nº MOTOR: J20A806646

AGREGADOS (FÁBRICA)

CAIXA DE CÂMBIO: Nº MOTOR: J20A806646

CARROCERIA:

RESTRIÇÕES (ESTADUAL)

BLOQUEIO FURTO: NADA CONSTA
BLOQUEIO ADMINISTRATIVA: NADA CONSTA
TRIBUTÁRIA: NADA CONSTA
JUDICIAL: NADA CONSTA
FINANCEIRA: ALIENACAO FIDUCIARIA
RENAJUD: NADA CONSTA