

▶ **ENTRADA DE VEÍCULOS**

Placa/Chassi: LAL-8F27

Comitente: SANTANUM 41171/24

Data de entrada: 08/08/24

DIGITADO

LIGA

Relatório de Vistoria

Empresa ☒ Santander S/A ☐ Santander Leasing S/A ☐ Aymoré ☐ ABN AMRO

Filial ☐ Motivo da Vistoria ☒ Apreensão Judicial / reintegração de Posse ☐ Entrega Amigável ☐ Recompra

Cliente ANTÔNIO OLIVEIRA LEITE Nº do Contrato

Marca FIAT Modelo PUNTO SPOT Ano Fab. 02/2003 Quilometragem 94011819601215678 Chassi

Placa/Município 16L 8F27 Cor PRETO Tipo de Combustível ☒ G ☐ A ☐ D ☐ GNV ☐ Nível de Combustível ☐ C ☐ M ☒ V Avaliação (R\$)

Documentação do Veículo existe? ☒ Sim ☐ Não Veículo Financiado? ☒ Sim ☐ Não ☐ Sinistrado ☐ Sucata

Número do Motor ☐ Condição do Chassi ☒ Normal ☐ Remarcado ☐ Adulterado ☐ Corroído ☐ Pintado ☐ Não Localizado

Legenda **B** Bom **R** Regular **D** Danificado **S** Sem Teste **I** Inexistente

Interno						Mecânica						Traseira					
B	R	D	S	I		B	R	D	S	I		B	R	D	S	I	
					Painel Consolador						Motor					Tampa Traseira	
					Relógio						Ignição Eletrônica					Maçaneta	
					Air Bag						Injeção Eletrônica					Para-Choque	
					Maçaneta						Carburador					Limpador Tras.	
					Tapeles						Bateria					Lanternas	
					Bancos ☒ Altos ☐ Baixos						Bomba Injetora					Vidros	
					Revestimentos (Teto/Laterais)						Radiador					Escapamento	
					Cinto de Segurança						Motor de Arranque					Sala	
					Macaco						Câmbio ☐ 4M ☐ 5M ☒ Aut.					Engate	
					Chave de Roda						Freios (Pé/Mão)						
					Triângulo						Bomba - Ar Condicionado						
					Extintor						Bomba - Dir. Hidráulica						
					Assolho						Bomba - Comb. Eletrônica						
					Acendedor						Bobina						
					Retrovisor						Bateria						
					Teto Solar						Embreagem						
					Encosto de Cabeça												

Equipamentos / Acessórios						Dianteira						Lado esquerdo					
B	R	D	S	I		B	R	D	S	I		B	R	D	S	I	
					Rádio ☐ Toca Fitas ☐ CD						Capô					Pára- Lama Dianteiro	
					Marca Modelo						Pára-Choque					Pára- Lama traseiro	
					Alto Falantes ☐ QT ☐ D ☐ T						Limpadores Pára-Brisa					Porta Dianteira	
					Antena ☐ Ext. ☐ Int.						Pára- Brisa					Porta Traseira	
					Tampão						Faróis					Macanetas	
					Chave do Veículo						Faróis Auxiliares					Retrovisor	
					Módulo de Som						Lanternas					Vidros	
					Kit Gás						Teto					Friso	
					Buzina						Sala						
					Alarme						Grade						
					Banco de Couro												
					Bagageiro de Teto												
					Pára-Sol												
					Tacógrafo												

Quantidade de Eixo						Tipo de Carroceria						Rodas					
B	R	D	S	I		B	R	D	S	I		B	R	D	S	I	
					Toco						Baú Isotérmico					Pneu D/Dir.	
					Trucado						Granelleira					Pneu D/Esq.	
					3º eixo Trucado						Aberta					Pneu T/Dir.	
					Outros						Baú Isotérmico					Pneu T/Esq.	
											Caçamba					Estepe(Marca)	
											Tanque					Calotas	

Motos						Tratores e Máquinas Agrícolas						Tipo					
B	R	D	S	I		B	R	D	S	I		B	R	D	S	I	
					Carenagem						Pneus					Direção Mecânica	
					Guidão						Eixo Dianteiro 4X2					Direção Hidráulica/Hidrostática	
					Tanque						Eixo Diferencial 4X4					Freios ☐ Umido ☐ Seco	
					Lateral						Embreagem					Eixo Traseiro - Diferencial	
											Câmbio					Lataria	
											Motor					Pintura	

Tratores e Máquinas Agrícolas						Tipo						Tratores e Máquinas Agrícolas					
B	R	D	S	I		B	R	D	S	I		B	R	D	S	I	
					Elétrica						Elétrica					Elétrica	
					Barra de Tração						Barra de Tração					Barra de Tração	
					Assento Operador						Assento Operador					Assento Operador	
					Cabine						Cabine					Cabine	
					Para-Choque						Para-Choque					Para-Choque	
					Bracos Hidráulicos						Bracos Hidráulicos					Bracos Hidráulicos	

Observações

VEÍCULO COM ARRANHÃO E AMASSA NA JANELA. EM
BOM, COM UM Pneu Bom, um pneu com Regular Estado
com dois pneus AVARIADOS, com o Lâmbio com calha
NA TRON DE MANHA.

Local da Guarda do Bem

Nome Legível do Guincheiro / Placa

Nome Legível do Vistoriador

Assinatura do Guincheiro

Para Uso Exclusivo do Responsável pelo Pátio

Entrada do Veículo no Pátio

Assinatura do Cliente

Data

Horário

Transportadora

Declaro concordar com a vistoria efetuada pelo advogado do banco. As
Divergências se houverem, serão indicadas no campo informações
Complementares.

Assinatura do Gerente

Assinatura do responsável pelo Pátio

Motivo da Saída

☐ Venda Através de Leilão/Proposta Fechada

☐ Devolução do Veículo ao Financiador

Assinatura do Financiador (na devolução do Veículo)

Data Saída Veículo

Transportadora

Diretoria Negócios de Recuperação

Área Responsável: DNRJ - Diretoria de Negócios de Recuperação - Judicial

DATA DA ENTRADA

HORA

CONTRATO / SINISTRO

CÓDIGO DE ENTRADA

DATA DA SAÍDA

HORA

EMPRESA **MA**

LAUDO DE INSPEÇÃO

NOME DO CONDUTOR / FINANCIADO

TRANSPORTADORA

Nº MOTOR:

MARCA **FIAT**

TIPO **PUNTO**

ANO/MODELO **LXL 8F27**

PLACA **MA 5060**

COR **PRETO**

CHASSI

KIT GÁS

KIT TÁXI

MÓDULOS

OUTROS

- ☐ CILINDRO ☐ MOTOR DE PASSO ☐ GERENCIADOR DE FLUXO (REDUTOR) ☐ CENTRALINA (MÓDULO) ☐ VARIADOR DE AVANÇO ☐ CONVERSOR (CAIXA COMUTADORA)

- ☐ BIGURRILO ☐ RÁDIO ☐ IMPRESSORA ☐ TAXÍMETRO

- ☒ INJEÇÃO ☐ SOM ☒ AIR BAG ☐ BANCOS ELÉTRICOS

- ☐ TACÓGRAFO ☐ ODÔMETRO

AVARIAS




(A) AMASSADO

(R) RISCADO

(AT) ANTIGO

(Q) QUEBRADO

(S) SEM DANOS



PEÇAS	SIM	NÃO	DANIFICADA(O)		PEÇAS	SIM	NÃO	DANIFICADA(O)		PEÇAS	SIM	NÃO	DANIFICADA(O)	
			SIM	NÃO				SIM	NÃO				SIM	NÃO
AEROFÓLIO					EXTINTOR					BOBINA				
ANTENA COMUM () / ELÉTRICA ()					MACACO					BOMBA D'ÁGUA				
BAGAGEIRO					TRIÂNGULO					BUZINA SIMPLES () / DUPLA ()				
CALHA DE CHUVA					FERRAMENTAS					CAIXA FILTRO DO AR				
DIFERENCIAL + EIXO CARDAN					CADEIRINHA DE CRIANÇA					CAPA DO MOTOR				
ENGATE					AIR BAG					CARBURADORES () / INJEÇÃO ()				
ESTRIBO DIREITO					ANTENA INTERNA					COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO				
ESTRIBO ESQUERDO					BOMBA COMBUSTÍVEL					CORPO DE BORBOLETA				
FAROL DE MILHA DIREITO					CÂMBIO AUTOMÁTICO () / MANUAL ()					DÍNAMO				
FAROL DE MILHA ESQUERDO					CINTOS DE SEGURANÇA					DIREÇÃO HIDRÁULICA				
FAROL DIREITO					CONSOLE CENTRAL					DISTRIBUIDOR				
FAROL ESQUERDO					DESEMB. VIDRO TRASEIRO					FREIOS ABS				
KIT XENON					RETOVISOR INTERNO					HIDROVÁCUO				
LÂMPADAS FAROL					MANOPLAS					IGNIÇÃO ELETRÔNICA				
LANTERNA DIREITA					VIDRO ELÉT. () / MANUAL () D.D.					INTERCOOLER				
LANTERNA ESQUERDA					VIDRO ELÉT. () / MANUAL () D.E.					MÓDULO DE INJEÇÃO				
LIMPADOR TRASEIRO					VIDRO ELÉT. () / MANUAL () T.D.					MOTOR				
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO					VIDRO ELÉT. () / MANUAL () T.E.					MOTOR DE ARRANQUE				
PÁRA-CHOQUE TRASEIRO					PAINEL DE INSTRUMENTOS					PROTETOR DE CARTER				
PONTEIRA ESPORTIVA					TAMPA DO BAGAGITO					RADIADOR ÁGUA				
PROTETOR DE CAÇAMBA					TAPETES DE BANDEJA					RADIADOR AR CONDICIONADO				
QUEBRA MATO					TETO SOLAR					TURBINA				
RACK DE TETO					VENTILAÇÃO FORÇADA / PAINEL					ALTO FALANTES QUANT. CAIXA SELADA () SIM () NÃO				
RETROVISOR EXTERNO DIREITO					ALARME					GPS () SIM () NÃO MARCA:				
RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO					ALTERNADOR					MÓDULO DE SOM () SIM () NÃO MARCA:				
SENSOR ESTACIONAMENTO					BATERIA (MARCA)					RÁDIO () CD () DVD () MULTÍMIDIA () USB ()				
CHAVE DE RODA					BICO DE INJEÇÃO					MARCA:				
ARO ESTEPE - LIGA () / FERRO () - DANIFICADO - SIM () NÃO ()					CALOTA - SIM () / NÃO () - DANIFICADO - SIM () NÃO ()					DISQUETEIRA () SIM () NÃO - C/PORTA CD () S/PORTA CD () - MARCA:				
ARO RODA - LIGA () / FERRO () - DANIFICADO - SIM () NÃO ()					CAPA ESTEPE - SIM () / NÃO () - DANIFICADO - SIM () NÃO ()									

COMBUSTÍVEL **X** M C

DOCUMENTOS - SIM () NÃO ()

MANUAL - SIM () NÃO ()

DISQUETEIRA () SIM () NÃO - C/PORTA CD () S/PORTA CD () - MARCA:

PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	PNEU TRASEIRO DIREITO	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE
MARCA	MARCA	MARCA	MARCA	MARCA
MODELO	MODELO	MODELO	MODELO	MODELO
☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO
DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO
☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
BANCOS DIANTEIROS	BANCOS TRASEIROS	REVESTIMENTOS	ASPECTO DA PINTURA	CONSERVAÇÃO DO AUTO
COR	COR	COR		
☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO

OBSERVAÇÕES:

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O PREENCHIMENTO DESTE FORMULÁRIO.

Sosé Eli

DATA

ASSINATURA DO VISTORIADOR

ASSINATURA DO MOTORISTA

SUPERVISOR DE PÁTIO

Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Comarca de Itaperuna
Cartório da 1ª Vara

Rodovia Br-356 Km 01 CEP: 28300-000 - Itaperuna - RJ e-mail: itp01vara@tjrj.jus.br

Processo Eletrônico

666/2024/MND

MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO, CITAÇÃO E INTIMAÇÃO

Processo : 0001030-21.2022.8.19.0026

Distribuído em: 15/02/2022

Classe/Assunto: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária - Alienação Fiduciária

Autor: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Reu: ANTONIO OLIVEIRA LEITE

Parte Ré: ANTONIO OLIVEIRA LEITE

Local da diligência: Rua Firmino Bastos, nº 63 - CEP: 28300-000 - Serraria - Itaperuna - RJ

Descrição do bem: Veículo marca FIAT modelo PUNTO SPORTING DUAL, ano/modelo 2012/2013, Cor PRETA.
Código de RENAVAL 00488192064, Chassi nº 9BD11819GD1215678 e placa LQL 8F27.

Finalidade: Proceder a **BUSCA E APREENSÃO** do bem acima descrito, que se encontra em poder do réu, entregando-o ao representante legal da parte autora, lavrando-se o respectivo auto e, caso sendo encontrado somente a parte ré, a **INTIMAÇÃO** para que forneça o endereço de localização do veículo em questão, sob pena de multa diária de R\$ 200,00, limitada inicialmente a R\$ 2.000,00.

O MM. Juiz de Direito Dr.(a) **Henrique Gonçalves Ferreira**, **MANDA** ao Oficial de Justiça designado que em cumprimento ao presente mandado, extraído dos autos do processo acima, estando devidamente assinado e expedido nos termos em referência, proceder a diligência acima, podendo o Sr. Oficial requerer auxílio de força policial e cláusula de arrombamento, se necessário, observadas as cautelas legais. Cumpra-se com observância das formalidades legais. Dado e passado nesta cidade de Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro. Eu, Paulo Joviano Correa Pereira - Analista Judiciário - Matr. 01/21949 o digitei e eu, Alexandre Paixão Ipolito - Responsável pelo Expediente - Matr. 01/15534, o subscrevo.

Itaperuna, 20 de junho de 2024.

Henrique Gonçalves Ferreira - Juiz Titular

Código de Autenticação: 42QB.MNTH.P4TR.L5Y3

Este código pode ser verificado em: (www.tjrj.jus.br - Serviços - Validação de documentos)

Resultado do mandado:

() POSITIVO	() NEGATIVO DEFINITIVO	() PARCIALMENTE CUMPRIDO
() NEGATIVO	() DEVOLVIDO IRREGULAR	() NEGATIVO INÉRCIA DA PARTE
() CANCELADO	() CUMPRIDO COM RESSALVA	() NEGATIVO PERICULOSIDADE

**Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro
Central de Mandados de Itaperuna de Itaperuna**

Comarca de Itaperuna

Cartório da 1ª Vara

Processo: 0001030-21.2022.8.19.0026

Parte Autora: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Parte Ré: ANTONIO OLIVEIRA LEITE

Mandado: 2024006126

Documento: 666/2024/MND

CERTIDÃO DE REDISTRIBUIÇÃO

Certifico que ao(s) doze dia(s) do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro, devolvi o presente Mandado, a fim de que seja **REDISTRIBUÍDO** para o Oficial de Justiça Avaliador responsável PELO DISTRITO DE COMENDADOR VENÂNCIO, em razão deste Oficial encontrar-se em gozo de compensação de folga eleitoral a contar do dia 15.07.24. O referido é verdade e dou fé. O referido é verdade e dou fé.

Observação:

Itaperuna, 12 de julho de 2024.

Marcio Luiz Cunha Alferino - 01/17197

Resultado do Mandado: Negativo



1302

MARCIOLUIZ

MARCIO LUIZ CUNHA ALFERINO:17197 Assinado em 12/07/2024 15:32:50
Local: TJ-RJ



Estado do Rio de Janeiro
Poder Judiciário

AUTO DE BUSCA E APREENSÃO

Aos 01 dias do mês de Agosto do ano de 20 nesta cidade e
Comarca de Itaperuna, em cumprimento ao mandado do M.M. Juiz de Direito da
1ª Vara e extraídos dos autos da Ação de Busca e Apreensão requerida
por Santander Brasil Idm. Instrutora Consórcio LTDA contra
Antônio Oliveira Leite, processado nº
0001030-21.2022.8.19.0026 na data da hoje na Fila
Sumário Bastos, nº 63 município de
Itaperuna, onde compareceram nós Oficiais de Justiça Avaliadores, e sendo as atas as
formalidades legais, procedemos a apreensão do(s) seguinte(s) bem(s):

1. Veículo marca Fiat, modelo Punto, primeira Dual ano/modulo
0012/2013, cor preta, código de Renavam 00588192064, chassi
nº 9BD118196D1215678, placa L@L8F2F, em regular esta-
do de conservação; 2 lanternas traseiras avulsas, um gato p/
reboque, um alicate no porta-malas, 2 pneus gastos (1 furado,
o outro bom, o regular usado. Este p. em bom estado, mas com
pequenos arranhões e pequenos machucados, o elemento traseiro
elevador de vidro e do porta-luvas machucado

Foi a apreensão, fizemos depositário no bem apreendido o
Dr. Dayse Ramos 40000 OAB/RS/30491 que aceitou o encargo de
depositário, prometendo não abrir mão do(s) bem(s) apreendido, sem ordem expressa do M.M.
Juiz de Direito, e sob as penas da lei.

Para constar e produzir seus efeitos legais, lavrei o presente auto, que vai por mim
Oficial de Justiça Avaliador devidamente assinado, pelo Oficial de Justiça Avaliador que
auxiliou na diligência, e pelo Depositário, que depois de lido e achado conforme, o qual nos
reportamos e damos fé.

OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR:

OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR:

DEPOSITÁRIO:

Em tempo: motor em funcionamento, o cambio não está
engatando com precisão. CRLV exercício 2021

DETRAN - RJ


CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CODIGO RENAVAM
00488192064

PLACA EXERCÍCIO
LQL8F27 2021

ANO FABRICAÇÃO ANO MODELO
2012 2013

NÚMERO DO CRV
213110129167



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

CAT

84783210454

MARCA / MODELO / VERSÃO

FIAT/PUNTO SPORTING DUAL

ESPÉCIE / TIPO

PASSEIRO AUTOMÓVEL

PLACA ANTERIOR / UF

CHASSI

LQL8527/MG

9BD11819GD1215678

COR PREDOMINANTE

COMBUSTÍVEL

PRETA


ALCOOL/GASOLINA

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

*BIN14521***S/AF GAS*****

MENSAGENS DENATRAN

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN

Para sua comodidade, você pode acessar este documento diretamente pelo seu celular. Baixe o aplicativo Carteira Digital de Trânsito - CDT e tenha acesso ao licenciamento de seu veículo além de muitas outras funcionalidades.

Com a Carteira Digital de Trânsito - CDT você pode:

- Consultar suas infrações e pagar multas com desconto
- Acessar a versão digital da CNH (para CNHs emitidas após 05/2017)
- Acessar a versão digital deste Licenciamento (CRV Digital)
- Compartilhar o licenciamento com até 5 pessoas
- Indicar o principal condutor
- Receber avisos de recall



Google Play



App Store

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito - CDT nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma da sua mão todos os documentos para você conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!

CATEGORIA

PARTICULAR

CAPACIDADE

*, *

POTÊNCIA/CILINDRADA

132CV/1800

PESO BRUTO TOTAL

1.59

MOTOR

370A00112289994

CMT

1.99

EIXOS

*

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

NÃO APLICÁVEL

NOME

GABRIEL BARRETO MARTINS

CPF / CNPJ

150.611.997-23

LOCAL

CAMPOS DOS GOYTACAZES RJ

DATA

14/05/2021

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO PELO SEGURADO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



Recomendamos que guarde esta página em casa.

Logo abaixo, você encontra o **Número de Segurança do Certificado de Registro de Veículo (CRV)**.


Esse número pode ser utilizado para adicionar a versão digital do seu Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo (CRLVe) na Carteira Digital de Trânsito (CDT) para pessoas físicas, ou no Portal ou ainda no site do Detran para pessoas e físicas e jurídicas.

Esse número também poderá ser utilizado para acessar outros serviços no site do Detran.

Se você baixar o aplicativo CDT, terá seu documento de veículo sempre disponível no seu celular.

CÓDIGO RENAVAL	PLACA	ANO FABRICAÇÃO	ANO MODELO
00488192064	LQL8F27	2012	2013
MARCA / MODELO / VERSÃO			
FIAT/PUNTO SPORTING DUAL			
NÚMERO DE SEGURANÇA DO CRV			
90984561346			

CARTEIRA DIGITAL DE TRÂNSITO



DENATRAN PRODUTO SERPRO

Baixe agora a Carteira Digital de Trânsito (CDT) nas lojas Google Play ou App Store e tenha na palma de sua mão todos os documentos para conduzir seu veículo com tranquilidade e segurança!



10 Benefícios da Carteira Digital de Trânsito (CDT)

1. Possibilidade de obter até 40% de desconto no pagamento de infrações de trânsito.
2. Acesso à versão digital do CRLV-e.
3. Poder compartilhar o documento do seu veículo (CRLV-e) com até cinco pessoas.
4. Acesso à versão digital de sua Carteira Nacional de Habilitação (CNH-e) - caso tenha sido emitida depois de maio de 2017.
5. Receber avisos de recall pelo celular.
6. Controle e gerenciamento muito mais fácil de eventuais infrações de trânsito.
7. Indicar o principal condutor do seu veículo. Depois que a pessoa indicada aceita a indicação, todas as infrações de condutor passam a ser encaminhadas para ela - com aviso para o proprietário do veículo.
8. Após baixar a Carteira Nacional de Habilitação, você terá sempre, no seu celular, um documento pessoal oficial, que poderá ser utilizado para sua identificação mesmo onde não há rede de internet. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
9. Se você baixar também o CRLV-e no aplicativo CDT, poderá deixar o documento do veículo impresso em casa - pois os documentos eletrônicos têm valor legal, e são aceitos mesmo em uma blitz. Só precisará se certificar de manter carregada a bateria do celular.
10. Mas, se você quiser, poderá imprimir cópias em papel do seu CRLV-e, em uma impressora a que tenha acesso. Essas cópias também terão valor legal.

PERCEBA O RISCO. PROTEJA A VIDA.




ROGÉRIO
MENEZES
LEILOEIRO OFICIAL

PLACA: _____

DECALQUE DE CHASSI



DECALQUE DE MOTOR



INFORMAÇÕES ADICIONAIS



**ROGÉRIO
MENEZES**
LEILOEIRO OFICIAL

DATA 08/08/ PLACA 92-8F27 KM 94.402

AR-CONDICIONADO _____ (X) SIM () NÃO

VIDROS ELÉTRICOS _____ (☒) SIM () NÃO

DIREÇÃO HIDRÁULICA — (☒) SIM () NÃO

KIT GÁS _____ () SIM (X) NÃO

CHAVE _____ (X) SIM () NÃO

CHAVE RESERVA _____ () SIM (X) NÃO

MANUAL DO PROPRIETÁRIO — () SIM (X) NÃO

ESTEPE _____ () SIM () NÃO

CÂMBIO AUTOMÁTICO _____

SOM AUTOMOTIVO (☒) CD () MULTIMÍDIA () USB

() NÃO POSSUI

OBS.

5040 P.