



ROGÉRIO
MENEZES
LEILOEIRO OFICIAL

1719



ENTRADA DE VEÍCULOS

Placa/Chassi: ARF7E95 KA

Comitente: YOUSE 87020

Data de entrada: 17/10/24

~~NÃO LIG~~

~~Roberto Meira
Vistoriador V~~



ROGÉRIO
MENEZES
LEILÕES OFICIAL

DATA DA ENTRADA

02/10/24

HORA

CONTRATO
SINISTRO

500312010 8492

CÓDIGO DE ENTRADA

DATA DA SAÍDA

HORA

EMPRESA

Youse

LAUDO DE INSPEÇÃO

NOME DO CONDUTOR / FINANCIADO

AMANDA DA SILVA LEAO

TRANSPORTADORA

Nº MOTOR:

MARCA

TIPO

ANO/MODELO

PLACA

COR

CHASSI

FORD

KA

2019

QRF7E95

BRANCA

9BFP2H55L5K8316973

KIT GÁS

☐ CILINDRO

☐ MOTOR DE PASSO

☐ GERENCIADOR DE FLUXO (REDUTOR)

☐ CENTRALINA (MÓDULO)

☐ VARIADOR DE AVANÇO

☐ CONVERSOR (CAIXA COMUTADORA)

KIT TAXI

☐ BIGURRILO

☐ RÁDIO

☐ IMPRESSORA

☐ TAXIMETRO

MÓDULOS

☐ INJEÇÃO

☐ SOM

☐ AIR BAG

☐ BANCOS ELÉTRICOS

OUTROS

☐ TACÓGRAFO

☐ ODÔMETRO

AVARIAS




(A) AMASSADO

(R) RISCADO

(AT) ANTIGO

(Q) QUEBRADO

(S) SEM DANOS



PEÇAS	SIM	NÃO	DANIFICADA(O)	PEÇAS	SIM	NÃO	DANIFICADA(O)	PEÇAS	SIM	NÃO	DANIFICADA(O)
AEROFÓLIO				EXTINTOR				BOBINA			
ANTENA COMUM () / ELÉTRICA ()				MACACO				BOMBA D'ÁGUA			
BAGAGEIRO				TRIÂNGULO				BUZINA SIMPLES () / DUPLA ()			
CALHA DE CHUVA				FERRAMENTAS				CAIXA FILTRO DO AR			
DIFERENCIAL + EIXO CARDAN				CADEIRINHA DE CRIANÇA				CAPA DO MOTOR			
ENGATE				AIR BAG				CARBURADORES () / INJEÇÃO ()			
ESTRIBO DIREITO				ANTENA INTERNA				COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO			
ESTRIBO ESQUERDO				BOMBA COMBUSTÍVEL				CORPO DE BORBOLETA			
FAROL DE MILHA DIREITO				CÂMBIO AUTOMÁTICO () / MANUAL ()				DINAMO			
FAROL DE MILHA ESQUERDO				CINTOS DE SEGURANÇA				DIREÇÃO HIDRÁULICA			
FAROL DIREITO				CONSOLE CENTRAL				DISTRIBUIDOR			
FAROL ESQUERDO				DESEMB. VIDRO TRASEIRO				FREIOS ABS			
KIT XENON				RETOVISOR INTERNO				HIDROVÁCUO			
LÂMPADAS FAROL				MANOPLAS				IGNIÇÃO ELETRÔNICA			
LANTERNA DIREITA				VIDRO ELÉT. () / MANUAL () D.D.				INTERCOOLER			
LANTERNA ESQUERDA				VIDRO ELÉT. () / MANUAL () D.E.				MÓDULO DE INJEÇÃO			
LIMPADOR TRASEIRO				VIDRO ELÉT. () / MANUAL () T.D.				MOTOR			
PÁRA-CHOQUE DIANTEIRO				VIDRO ELÉT. () / MANUAL () T.E.				MOTOR DE ARRANQUE			
PÁRA-CHOQUE TRASEIRO				PAINEL DE INSTRUMENTOS				PROTETOR DE CARTER			
PONTEIRA ESPORTIVA				TAMPA DO BAGAGITO				RADIADOR ÁGUA			
PROTETOR DE CAÇAMBA				TAPETES DE BANDEJA				RADIADOR AR CONDICIONADO			
QUEBRA MATO				TETO SOLAR				TURBINA			
RACK DE TETO				VENTILAÇÃO FORÇADA / PAINEL							
RETOVISOR EXTERNO DIREITO				ALARME							
RETOVISOR EXTERNO ESQUERDO				ALTERNADOR							
SENSOR ESTACIONAMENTO				BATERIA (MARCA)							
CHAVE DE RODA				BICO DE INJEÇÃO							

ARO ESTEPE - LIGA () / FERRO () - DANIFICADO - SIM () NÃO () CALOTA - SIM () / NÃO () - DANIFICADO - SIM () NÃO ()
ARO RODA - LIGA () / FERRO () - DANIFICADO - SIM () NÃO () CAPA ESTEPE - SIM () / NÃO () - DANIFICADO - SIM () NÃO ()

COMBUSTÍVEL ☒ V ☐ M ☐ C DOCUMENTOS - SIM () NÃO () MANUAL - SIM () NÃO () DISQUETEIRA () SIM () NÃO () C/PORTA CD () S/PORTA CD () - MARCA:

PNEU DIANTEIRO DIREITO	PNEU DIANTEIRO ESQUERDO	PNEU TRASEIRO DIREITO	PNEU TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE
MARCA XBRI	MARCA XBRI	MARCA BREEZE	MARCA BREEZE	MARCA PIRELLI
MODELO 175/65R14	MODELO 175/65R14	MODELO 175/70R14	MODELO 175/70R14	MODELO 175/65R14
☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO
DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO
☒ SIM ☐ NÃO	☒ SIM ☐ NÃO	☒ SIM ☐ NÃO	☒ SIM ☐ NÃO	☐ SIM ☐ NÃO
BANCOS DIANTEIROS	BANCOS TRASEIROS	REVESTIMENTOS	ASPECTO DA PINTURA	CONSERVAÇÃO DO AUTO
COR PRETO	COR PRETO	COR PAGTO		
☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☐ REGUL ☐ PÉSSIMO

OBSERVAÇÕES: MOTOR COM PARTE DO QUE SOBROU DO MESMO DENTRO DO VEICULO E CAIXA DE MARCHAS TBM DENTRO DO VEICULO

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O PREENCHIMENTO DESTES FORMULÁRIO.

ASSINATURA DO VISTORIADOR

ASSINATURA DO MOTORISTA

SUPERVISOR DE PÁIO

Gmail

REMOÇÃO YOUSE - QRF7E95. - SIN: 5003120108492

1 mensagem

supervisao.remocao@rogeriomenezes.com.br <supervisao.remocao@rogeriomenezes.com.br>

Para: Norte Sul Remoções <nortesulremocoes@gmail.com>

Cc: supervisao.remocao@rogeriomenezes.com.br, remocao@rogeriomenezes.com.br

26 de setembro de 2024 às 12:31

FAVOR REMOVER URGENTE!



KA HATCH (2019 A 2021) SE PLUS 1.0 12V FLEX 2019

Perda Total

Combustível
0/8

Quilometragem
0.0

Chassi
9BFZH55L5K8316973

Cor
BRANCO

Placa
QRF-7E95

Grupo de Fornecimento

Responsável
Sheila Rachel De Souza Gomes

Sinistro
5003120108492

Número de Integração

Orçamento
155176.1 - 09/09/24 - 09:52:01

E-mail

Telefone
(27) 996443572

CPF/CNPJ do Segurado
148.438.827-55

Segurado
AMANDA DA SILVA LEAO

Pintura (Comum)
R\$ 58,00/h

Reparação
R\$ 50,00/h

Mão de Obra
R\$ 45,00/h

Valor Fipe (0034088)
R\$ 46.316,00

Valor Segurado
R\$ 48.095,00

Desconto
10,00%

Dados da Oficina
AUTO CENTER NACIONAL (Linhas Gerais) - 191669690000165
(27) 32295150- seguro@autocenternacional.com.br
Avenida Carlos Lindenberg 1617, Glória - Vila Velha - Espírito Santo CEP: 29122-355

At.te,

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS



ROGÉRIO
MENEZES
LEÃO OFICIAL

DATA 18/10/24 PLACA QPF 7895KM CLC

AR-CONDICIONADO	_____	() SIM	(☒) NÃO
VIDROS ELÉTRICOS	_____	(☒) SIM	() NÃO
DIREÇÃO HIDRÁULICA	_____	(☒) SIM	() NÃO
KIT GÁS	_____	() SIM	(☒) NÃO
CHAVE	_____	() SIM	(☒) NÃO
CHAVE RESERVA	_____	() SIM	(☒) NÃO
MANUAL DO PROPRIETÁRIO	_____	() SIM	(☒) NÃO
ESTEPE	_____	(☒) SIM	() NÃO
CÂMBIO AUTOMÁTICO	_____	() SIM	(☒) NÃO
SOM AUTOMOTIVO	() CD () MULTIMÍDIA () USB	() NÃO POSSUI	

OBS.: _____