



ROGÉRIO
MENEZES
LEILÃO

NÃO LIGA

▶ ENTRADA DE VEÍCULOS

Placa/Chassi: MTG 8E84

HILUX

Comitente: ALLIANZ

91903

Data de entrada: 06/03/25





DATA DA ENTRADA

26/02/25

HORA

CONTRATO / SINISTRO

293872109

CÓDIGO DE ENTRADA

DATA DA SAÍDA

HORA

EMPRESA

ALHIM/2

NOME DO COMPUTADOR / FINANCIADO

LAUDO DE INSPEÇÃO

ANTUNES RESSONI

TRANSPORTADORA

NORTE-SUL

Nº MOTOR:

MARCA

TIPO

ANO/MODELO

PLACA

COR

CHASSI

8A JF22961A6112797

KIT CÂS

KIT TAXI

MÓDULOS

OUTROS

☐ CILINDRO☐ MOTOR DE PASSO☐ BIGURRILHO☐ RÁDIO☐ INJEÇÃO☐ SOM☐ TACÓGRAFO☐ GERENCIADOR DE FLUXO (REDUTOR)☐ CENTRALINA (MÓDULO)☐ IMPRESSORA☐ AIR BAG☐ ODÔMETRO☐ VARIADOR DE AVANÇO☐ CONVERSOR (CAIXA COMUTADORA)☐ TAXÍMETRO☐ BANCOS ELÉTRICOS

206422



(A) AMASSADO

(R) RISCADO

(AT) ANTIGO

(Q) QUEBRADO

(S) SEM DANOS



PEÇAS	SIM	NÃO	DANIFICADO	PEÇAS	SIM	NÃO	DANIFICADO	PEÇAS	SIM	NÃO	DANIFICADO
AEROFÓLIO				EXTINTOR				BOBINA			
ANTENA COMUM () / ELÉTRICA ()				MACACO				BOMBA D'ÁGUA			
BAGAGEIRO				TRIÂNGULO				BUZINA SIMPLES () / DUPLA ()			
CALHA DE CHUVA				FERRAMENTAS				CAIXA FILTRO DO AR			
DIFERENCIAL + EIXO CARDAN				CADERINHA DE CRIANÇA				CAPA DO MOTOR			
ENGATE				AIR BAG				CARBURADORES () / INJEÇÃO ()			
ESTRIBO DIREITO				ANTENA INTERNA				COMPRESSOR DO AR CONDICIONADO			
ESTRIBO ESQUERDO				BOMBA COMBUSTÍVEL				CORPO DE BORBOLETA			
FAROL DE MILHA DIREITO				CÂMBIO AUTOMÁTICO () / MANUAL ()				DÍNAMO			
FAROL DE MILHA ESQUERDO				CINTOS DE SEGURANÇA				DIREÇÃO HIDRÁULICA			
FAROL DIREITO				CONSOLE CENTRAL				DISTRIBUIDOR			
FAROL ESQUERDO				DESEMB. VIDRO TRASEIRO				FREIOS ABS			
KIT XENON				RETROVISOR INTERNO				HIDROVÁCUO			
LÂMPADAS FÁROL				MANOPLAS				IGNIÇÃO ELÉTRICA			
LANTERNA DIREITA				VIDRO ELÉT. () / MANUAL () D.D.				INTERCOOLER			
LANTERNA ESQUERDA				VIDRO ELÉT. () / MANUAL () D.E.				MÓDULO DE INJEÇÃO			
LIMPADOR TRASEIRO				VIDRO ELÉT. () / MANUAL () T.D.				MOTOR			
PARA-CHOQUE DIANTEIRO				VIDRO ELÉT. () / MANUAL () T.E.				MOTOR DE ARRANQUE			
PARA-CHOQUE TRASEIRO				PAINEL DE INSTRUMENTOS				PROTECTOR DE CARTER			
PONTEIRA ESPORTIVA				TAMPA DO BAGAGITO				RADIADOR ÁGUA			
PROTECTOR DE CAÇAMBA				TAPETES DE BANDEJA				RADIADOR AR CONDICIONADO			
QUEBRA MATO				TETO SOLAR				TURBINA			
RACK DE TETO				VENTILAÇÃO FORÇADA / PAINEL							
RETROVISOR EXTERNO DIREITO				ALARME				ALTO FALANTES QUANT. 4			
RETROVISOR EXTERNO ESQUERDO				ALTERNADOR				GPS () SIM () NÃO			
SENSOR ESTACIONAMENTO				BATERIA (MARCA) TUDOR				MARCA: N			
CHAVE DE RODA				BICO DE INJEÇÃO				MÓDULO DE SOM () SIM () NÃO			
								MARCA: N			
ARO ESTEPE - LIGA () / FERRO () - DANIFICADO - SIM () NÃO ()				CALOTA - SIM () / NÃO () - DANIFICADO - SIM () NÃO ()				RÁDIO () CD () DVD () MULTÍMÍDIA () USB ()			
ARO RODA - LIGA () / FERRO () - DANIFICADO - SIM () NÃO ()				CAPA ESTEPE - SIM () / NÃO () - DANIFICADO - SIM () NÃO ()				MARCA: N			

COMBUSTÍVEL V M C

DOCUMENTOS - SIM () NÃO ()

MANUAL - SIM () NÃO ()

DISQUETERA () SIM () NÃO ()

C/PORTA CD () N/PORTA CD () N/ - MARCA: N

CHAVE IGNIÇÃO - SIM () NÃO ()

SEM PARAR (TAG) - SIM () NÃO ()

PINEU DIANTEIRO DIREITO	PINEU DIANTEIRO ESQUERDO	PINEU TRASEIRO DIREITO	PINEU TRASEIRO ESQUERDO	ESTEPE
MARCA ITARO	MARCA ITARO	MARCA ITARO	MARCA ITARO	MARCA BRIDGESTONE
MODELO 265/50R20	MODELO 265/50R20	MODELO 265/50R20	MODELO 265/50R20	MODELO 265/70R16
☐ NT ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO
DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO	DANIFICADO PELO SINISTRO
☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO	☐ SIM ☒ NÃO
BANCOS DIANTEIROS	BANCOS TRASEIROS	REVESTIMENTOS	ASPECTO DA PINTURA	CONSERVAÇÃO DO AUTO
COR CINZA	COR CINZA	COR PRATA-BEGE	PRATA	
☐ NT ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO	☐ NT ☐ BOM ☒ REGUL ☐ PÉSSIMO
OBSERVAÇÕES: (1) CHAVE (2) DOCUMENTOS (3) S/REPARAÇÃO (4) S/CHAVE				

DECLARO ESTAR DE ACORDO COM O PREENCHIMENTO DESTES FORMULÁRIO.

DATA

26/02/25

ASSINATURA DO VISTORIADOR

ADEMILSON AGUILAR

ASSINATURA DO MOTORISTA

SUPERVISOR DE PÁLIO



DETRAN- ES

CERTIFICADO DE REGISTRO E LICENCIAMENTO DE VEÍCULO - DIGITAL

CÓDIGO RENAVAM

00233315691

PLACA

MTG8E84

EXERCÍCIO

2024

ANO FABRICAÇÃO

2010

ANO MODELO

2010

NÚMERO DO CRV

244198600058



Valide este QRCode com app Vio

CÓDIGO DE SEGURANÇA DO CLA

58247419052

CAT

MARCA / MODELO / VERSÃO

I/TOYOTA HILUX CD4X4 SRV

ESPÉCIE / TIPO

ESPECIAL CAMINHONETE

PLACA ANTERIOR / UF

MTG8E84/ES

CHASSI

8AJFZ29G1A6112797

COR PREDOMINANTE

PRATA

COMBUSTÍVEL

DIESEL

Documento emitido por CDT (758ef567) em 18/11/2024 às 15:45:40.

OBSERVAÇÕES DO VEÍCULO

SEM OBSERVAÇÕES

MENSAGENS SENATRAN

Você Sabia?

Na Carteira Digital de Trânsito - CDT, você tem acesso ao CRLV, à CNH e ainda ganha desconto de 40% nas infrações, além de muitos outros serviços de trânsito, sem nenhum custo!

Lêa o QR Code e baixe agora.



Google Play



App Store

CATEGORIA
PARTICULAR

CAPACIDADE

1.0

POTÊNCIA/CILINDRADA

163CV/2982

PESO BRUTO TOTAL

2.94

MOTOR

5074771

CMT

3.69

EIXOS

2

LOTAÇÃO

05P

CARROCERIA

ABERTA/CABINE DUPLA

NOME

FLAVIO FERNANDES SANTOS

CPF / CNPJ

973.759.775-34

LOCAL

SERRA ES

DATA

18/11/2024

ASSINADO DIGITALMENTE PELO DETRAN

DADOS DO SEGURO DPVAT

CAT. TARIF

*

DATA DE QUITAÇÃO

*

PAGAMENTO

☐ COTA ÚNICA

☐ PARCELADO

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
FUNDO NACIONAL DE SAÚDE (R\$)

*

CUSTO DO
BILHETE (R\$)

*

CUSTO EFETIVO
DO SEGURO (R\$)

*

REPASSE OBRIGATÓRIO AO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
TRÂNSITO (R\$)

*

VALOR DO IOF (R\$)

*

VALOR TOTAL A SER PAGO
PELO SEGURO (R\$)

*

INFORMAÇÕES DO SEGURO DPVAT



Norte Sul Remoções <nortesulremocoes@gmail.com>

REMOÇÃO ALLIANZ : MTG8E84 - SIN 293872109

1 mensagem

Remoção Seguradoras Rogério Menezes <remocao.seguradoras@rogeriomenezes.com.br>

Para: Norte Sul Remoções <nortesulremocoes@gmail.com>

Cc: Remoção Seguradoras Rogério Menezes <remocao.seguradoras@rogeriomenezes.com.br>, Remoção Rogério Menezes <remocao@rogeriomenezes.com.br>

FAVOR REMOVER!

21 de fevereiro de 2025 às 12:40



CASCO - TOYOTA - HILUX (2009 A 2011) SRV CD 3.0 TURBO DIESEL 4X4 AUT 2010



Allianz

Perda Total

Placa
MTG-8E84

Cor
PRATA

Chassi
8AJFZ29G1A6112797

Quilometragem
0.0

Combustível
0/8

Seguradora
Allianz Seguros

Sinistro
293872109_1

Responsável
Paulo Henrique Da Silva Rangel

Grupo de Fomecimento

Orçamento
7981511 - 18/02/25 - 16:39:05

Encargo
293872109_1

Segurado

CINTIA ANTUNES BESSONI

CPF/CNPJ do Segurado

Telefone

E-mail

Dados da Oficina

CENTRO AUTOMOTIVO FERRARI (Linhas Gerais) - 35.982.230/0001-88
(27) 32511352 - jpsinistroferrari@gmail.com
Rua Colatina 83, Jardim da Serra - Serra - Espírito Santo CEP: 29177-304

Mão de Obra
R\$ 47,00/h

Reparação
R\$ 52,00/h

Plintura (Comum)
R\$ 57,00/h

Desconto
0,00%

Valor Fipe (0020931)
R\$ 106.346,00

At.te,

INFORMAÇÕES
ADICIONAIS



ROGÉRIO
MENEZES
LEILOEIRO OFICIAL

DATA 06/03/25 PLACA MTB 8E84 KM 206.422

AR-CONDICIONADO	—	☒ SIM	() NÃO
VIDROS ELÉTRICOS	—	☒ SIM	() NÃO
DIREÇÃO HIDRÁULICA	—	☒ SIM	() NÃO
KIT GÁS	—	() SIM	☒ NÃO
CHAVE	—	☒ SIM	() NÃO
CHAVE RESERVA	—	() SIM	☒ NÃO
MANUAL DO PROPRIETÁRIO	—	() SIM	☒ NÃO
ESTEPE	—	☒ SIM	() NÃO
CÂMBIO AUTOMÁTICO	—	☒ SIM	() NÃO
SOM AUTOMOTIVO	() CD () MULTIMÍDIA () USB	☒ NÃO POSSUI	

OBS.: _____

GEOVÂNIO ROCHA
Vistoriador Sênior
OPERACIONAL