

Relatório de Vistoria

Empresa

☐ Santander S/A
 ☐ Santander Leasing S/A
 ☒ Aymoré
 ☐ ABN AMRO

Filial

Motivo da Vistoria

☒ Apreensão Judicial / reintegração de Posse
 ☐ Entrega Amigável
 ☐ Recompra

Cliente

Rafael Fernandes da Silva

Nº do Contrato

Marca

Nissan

Modelo

Altima

Ano Fab.

2013

Quilometragem

260.874

Chassi

JNACL3A98EC114612

Placa/Município

AXN 3612

Cor

Branco

Tipo de Combustível

☒ G
 ☐ A
 ☐ D
 ☐ GNV

Nível de Combustível

☐ C
 ☐ M
 ☒ V

Avaliação(R\$)

Documentação do Veículo existe?

☐ Sim
 ☒ Não

Veículo Financiado?

☒ Sim
 ☐ Não

Sinistrado

☐

Sucata

☐

Número do Motor

Condição do Chassi

☒ Normal
 ☐ Remarcado
 ☐ Aduterado
 ☐ Corroído
 ☐ Pintado
 ☐ Não Localizado

Legenda

☒ Bom
 ☐ Regular
 ☐ Danificado
 ☐ Sem Teste
 ☐ Inexistente

Interno

	B	R	D	S	I
Painel Consol	☒	☐	☐	☐	☐
Relógio	☒	☐	☐	☐	☐
Air Bag	☒	☐	☐	☐	☐
Maçaneta	☒	☐	☐	☐	☐
Tapetes	☒	☐	☐	☐	☐
Bancos	☒	☐	☐	☐	☐
Revestimentos (Teto/Laterais)	☒	☐	☐	☐	☐
Cinto de Segurança	☒	☐	☐	☐	☐
Macaco	☒	☐	☐	☐	☐
Chave de Roda	☒	☐	☐	☐	☐
Triângulo	☒	☐	☐	☐	☐
Extintor	☒	☐	☐	☐	☐
Assoalho	☒	☐	☐	☐	☐
Acendedor	☒	☐	☐	☐	☐
Retrovisor	☒	☐	☐	☐	☐
Teto Solar	☒	☐	☐	☐	☐
Encosto de Cabeça	☒	☐	☐	☐	☐

Mecânica

	B	R	D	S	I
Motor	☒	☐	☐	☐	☐
Ignição Eletrônica	☒	☐	☐	☐	☐
Injeção Eletrônica	☒	☐	☐	☐	☐
Carburador	☒	☐	☐	☐	☐
Bateria	☒	☐	☐	☐	☐
Bomba Injetora	☒	☐	☐	☐	☐
Radiador	☒	☐	☐	☐	☐
Motor de Arranque	☒	☐	☐	☐	☐
Câmbio	☐	☐	☐	☐	☐
Freios (Pé/Mão)	☒	☐	☐	☐	☐
Bomba - Ar Condicionado	☒	☐	☐	☐	☐
Bomba - Dir. Hidráulica	☒	☐	☐	☐	☐
Bomba - Comb. Eletrônica	☒	☐	☐	☐	☐
Bobina	☒	☐	☐	☐	☐
Bateria	☒	☐	☐	☐	☐
Embreagem	☒	☐	☐	☐	☐

Traseira

	B	R	D	S	I
Tampa Traseira	☒	☐	☐	☐	☐
Maçaneta	☒	☐	☐	☐	☐
Para-Choque	☒	☐	☐	☐	☐
Limpador Tras.	☒	☐	☐	☐	☐
Lanternas	☒	☐	☐	☐	☐
Vidros	☒	☐	☐	☐	☐
Escapamento	☒	☐	☐	☐	☐
Saia	☒	☐	☐	☐	☐
Engate	☒	☐	☐	☐	☐

Lado esquerdo

	B	R	D	S	I
Pára- Lama Dianteiro	☒	☐	☐	☐	☐
Pára- Lama traseiro	☒	☐	☐	☐	☐
Porta Dianteira	☒	☐	☐	☐	☐
Porta Traseira	☒	☐	☐	☐	☐
Maçanetas	☒	☐	☐	☐	☐
Retrovisor	☐	☒	☐	☐	☐
Vidros	☐	☒	☐	☐	☐
Friso	☐	☐	☐	☐	☐

Lado Direita

	B	R	D	S	I
Pára- Lama Dianteiro	☒	☐	☐	☐	☐
Pára- Lama traseiro	☒	☐	☐	☐	☐
Porta Dianteira	☒	☐	☐	☐	☐
Porta Traseira	☒	☐	☐	☐	☐
Maçanetas	☒	☐	☐	☐	☐
Retrovisor	☐	☒	☐	☐	☐
Vidros	☐	☒	☐	☐	☐
Friso	☐	☐	☐	☐	☐

Equipamentos / Acessórios

	B	R	D	S	I
Rádio	☐	☐	☐	☐	☐
Toca Fitas	☐	☐	☐	☐	☐
CD	☒	☐	☐	☐	☐
Marca	☒	☐	☐	☐	☐
Modelo	☒	☐	☐	☐	☐
Alto Falantes	☒	☐	☐	☐	☐
Antena	☐	☐	☐	☐	☐
Ext.	☐	☐	☐	☐	☐
Int.	☐	☐	☐	☐	☐
Tampão	☒	☐	☐	☐	☐
Chave do Veículo	☒	☐	☐	☐	☐
Módulo de Som	☒	☐	☐	☐	☐
Kit Gás	☒	☐	☐	☐	☐
Buzina	☒	☐	☐	☐	☐
Alarme	☒	☐	☐	☐	☐
Banco de Couro	☒	☐	☐	☐	☐
Bagageiro de Teto	☒	☐	☐	☐	☐
Pára-Sol	☒	☐	☐	☐	☐
Tacógrafo	☒	☐	☐	☐	☐

Dianteira

	B	R	D	S	I
Capô	☒	☐	☐	☐	☐
Pára-Choque	☒	☐	☐	☐	☐
Limpadores Pára-Brisa	☒	☐	☐	☐	☐
Pára- Brisa	☒	☐	☐	☐	☐
Faróis	☒	☐	☐	☐	☐
Faróis Auxiliares	☒	☐	☐	☐	☐
Lanternas	☒	☐	☐	☐	☐
Teto	☒	☐	☐	☐	☐
Sala	☒	☐	☐	☐	☐
Grade	☒	☐	☐	☐	☐

Tipo de Carroceria

	B	R	D	S	I
Baú Isotérmico	☐	☐	☐	☐	☐
Graneleira	☐	☐	☐	☐	☐
Aberta	☐	☐	☐	☐	☐
Baú Isotérmico	☐	☐	☐	☐	☐
Caçamba	☐	☐	☐	☐	☐
Tanque	☐	☐	☐	☐	☐

Rodas

	B	R	D	S	I
Pneu D/Dir.	☐	☐	☐	☐	☐
Pneu D/Esq.	☐	☐	☐	☐	☐
Pneu T/Dir	☒	☐	☐	☐	☐
Pneu T/Esq	☒	☐	☐	☐	☐
Estepe(Marca)	☐	☐	☐	☐	☐
Calotas	☐	☐	☐	☐	☐

Motos

	B	R	D	S	I
Carenagem	☐	☐	☐	☐	☐
Guidão	☐	☐	☐	☐	☐
Tanque	☐	☐	☐	☐	☐
Lateral	☐	☐	☐	☐	☐

	B	R	D	S	I
Setas	☐	☐	☐	☐	☐
Pedaleira	☐	☐	☐	☐	☐
Freio Manete/Pedaleira	☐	☐	☐	☐	☐
Suporte de Descanso	☐	☐	☐	☐	☐

	B	R	D	S	I
Corrente	☐	☐	☐	☐	☐
Escapamento	☐	☐	☐	☐	☐
Lanterna Traseira	☐	☐	☐	☐	☐
Farol	☐	☐	☐	☐	☐

Tratores e Máquinas Agrícolas

	B	R	D	S	I
Pneus	☐	☐	☐	☐	☐
Eixo Dianteiro 4X2	☐	☐	☐	☐	☐
Eixo Diferencial 4X4	☐	☐	☐	☐	☐
Embreagem	☐	☐	☐	☐	☐
Câmbio	☐	☐	☐	☐	☐
Motor	☐	☐	☐	☐	☐

Tipo

	B	R	D	S	I
Direção Mecânica	☐	☐	☐	☐	☐
Direção Hidráulica/Hidrostática	☐	☐	☐	☐	☐
Freios	☐	☐	☐	☐	☐
Úmido	☐	☐	☐	☐	☐
Seco	☐	☐	☐	☐	☐
Eixo Traseiro - Diferencial	☐	☐	☐	☐	☐
Lataria	☐	☐	☐	☐	☐
Pintura	☐	☐	☐	☐	☐

	B	R	D	S	I
Elétrica	☐	☐	☐	☐	☐
Barra de Tração	☐	☐	☐	☐	☐
Assento Operador	☐	☐	☐	☐	☐
Cabine	☐	☐	☐	☐	☐
Para-Choque	☐	☐	☐	☐	☐
Braços Hidráulicos	☐	☐	☐	☐	☐

148948-S V.3 (2012)

Observações

Portas lado esquerdo amarradas; rodas de lig. em amarradas; bancos revidados.

Local da Guarda do Bem**Nome Legível do Guincheiro / Placa****Nome Legível do Vistoriador****Assinatura do Guincheiro**

Bruna G de Siqueira

Para Uso Exclusivo do Responsável pelo Pátio**Entrada do Veículo no Pátio****Assinatura do Cliente****Data****Horário****Transportadora**

Declaro concordar com a vistoria efetuada pelo advogado do banco. As Divergências se houverem, serão indicadas no campo informações Complementares.

Assinatura do Gerente**Assinatura do responsável pelo Pátio****Motivo da Saída**

Venda Através de Leilão/Proposta Fechada

Devolução do Veículo ao Financiador

Assinatura do Financiador (na devolução do Veículo)**Data Saída Veículo****Transportadora****Canais de Atendimento Santander:**

Central de Atendimento Santander Empresarial: 4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 726 2125 (Demais Localidades) – SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor – 0800 762 7777* – Ouvidoria 0800 726 0322* *Atende também deficiente auditivo e de fala.

Diretoria Negócios de Recuperação**Área Responsável:** DNRJ – Diretoria de Negócios de Recuperação – Judicial