



Relatório de Vistoria

Empresa ☐ Santander S/A ☐ Santander Leasing S/A ☐ PSA (CDC e Leasing) ☐ RCI (CDC e Leasing)

Filial ☐ Motivo da Vistoria ☒ Apreensão Judicial / reintegração de Posse ☐ Entrega Amigável ☐ Recompra

Cliente **BRUNO CRUVINEL MAGALHES** N° do Contrato

Marca **RENAULT** Modelo **KANGOO EXP** Ano Fab. **2013** Quilometragem **22541** Chassi **BA1EC2715JL056321**

Placa/Município **QNV 8F46-MG** Cor **BRANCA** Tipo de Combustível ☒ G ☐ A ☐ D ☐ GNV ☐ Nível de Combustível ☐ C ☐ M ☒ V Avaliação(R\$)

Documentação do Veículo existe? ☐ Sim ☒ Não Veículo Financiado? ☒ Sim ☐ Não Sinistrado ☐ Sucata

Número do Motor ☐ Condição do Chassi ☒ Normal ☐ Remarcado ☐ Aduterado ☐ Corroído ☐ Pintado ☐ Não Localizado

Legenda **B** Bom **R** Regular **D** Danificado **S** Sem Teste **I** Inexistente

Interno	Mecânica	Traseira
Painel Consolador ☒	Motor ☒	Tampa Traseira ☒
Relógio ☒	Ignição Eletrônica ☒	Maçaneta ☒
Air Bag ☒	Injeção Eletrônica ☒	Para-Choque ☒
Maçaneta ☒	Carburador ☒	Limpador Tras. ☒
Tapetes ☒	Bateria ☒	Lanternas ☒
Bancos ☐ Altos ☒ Baixos ☒	Bomba Injetora ☒	Vidros ☒
Revestimentos (Teto/Laterais) ☒	Radiador ☒	Escapamento ☒
Cinto de Segurança ☒	Motor de Arranque ☒	Saia ☒
Macaco ☒	Câmbio ☐ 4M ☒ 5M ☐ Aut ☒	Engate ☒
Chave de Roda ☒	Freios (Pá/Mão) ☒	
Triângulo ☒	Bomba - Ar Condicionado ☒	
Extintor ☒	Bomba - Dir. Hidráulica ☒	
Assoalho ☒	Bomba - Comb. Eletrônica ☒	
Acendedor ☒	Bobina ☒	
Retrovisor ☒	Bateria ☒	
Teto Solar ☒	Embreagem ☒	
Encosto de Cabeça ☒		

Equipamentos / Acessórios	Dianteira	Lado esquerdo	Lado Direito
Rádio ☒ Marca PIONEER ☒ Toca Fitas ☒ CD ☒	Capô ☒	Pára- Lama Dianteiro ☒	Pára- Lama Dianteiro ☒
Alto Falantes ☒ Modelo MP3 ☒	Pára-Choque ☒	Pára- Lama traseiro ☒	Pára- Lama traseiro ☒
Antena ☒ QT ☒ D ☒ T ☒	Limpadores Pára-Brisa ☒	Porta Dianteira ☒	Porta Dianteira ☒
Ext. ☒ Int. ☒	Pára- Brisa ☒	Porta Traseira ☒	Porta Traseira ☒
Tampão ☒	Faróis ☒	Maçanetas ☒	Maçanetas ☒
Chave do Veículo ☒	Faróis Auxiliares ☒	Retrovisor ☐ M ☒ E ☒	Retrovisor ☐ M ☒ E ☒
Módulo de Som ☒	Lanternas ☒	Vidros ☐ M ☒ E ☒	Vidros ☐ M ☒ E ☒
Kit Gás ☒	Teto ☒	Friso ☒	Friso ☒
Buzina ☒	Sala ☒		
Alarme ☒	Grade ☒		
Banco de Couro ☒			
Bagageiro de Teto ☒			
Pára-Sol ☒			
Tacógrafo ☒			

Quantidade de Eixo	Tipo de Carroceria	Rodas
Toco ☐	Baú Isotérmico ☐	Pneu D/Dir. ☐
Trucado ☐	Graneleira ☐	Pneu D/Esq. ☐
3° eixo Trucado ☐	Aberta ☐	Pneu T/Dir. ☐
Outros ☐	Baú Isotérmico ☐	Pneu T/Esq. ☐
	Caçamba ☐	Estepe(Marca) ☐
	Tanque ☐	Calotas ☐
		Liga Leve - Qtde ☐

Motos	Setas	Corrente
Carenagem ☐	Setas ☐	Corrente ☐
Guidão ☐	Pedaleira ☐	Escapamento ☐
Tanque ☐	Freio Manete/Pedaleira ☐	Lanterna Traseira ☐
Lateral ☐	Suporte de Descanso ☐	Farol ☐

Tratores e Máquinas Agrícolas	Tipo	
Pneus ☐	Direção Mecânica ☐	Elétrica ☐
Eixo Dianteiro 4X2 ☐	Direção Hidráulica/Hidroestática ☐	Barra de Tração ☐
Eixo Diferencial 4X4 ☐	Freios ☐ Úmido ☐ Seco ☐	Assento Operador ☐
Embreagem ☐	Eixo Traseiro - Diferencial ☐	Cabine ☐
Câmbio ☐	Lataria ☐	Para-Choque ☐
Motor ☐	Pintura ☐	Braços Hidráulicos ☐

Observações

Local da Guarda do Bem

SÃO SEBASTIÃO DO PAÍSO

Nome Legível do Vistoriador

LUÍZ ANTERO

Nome Legível do Guincheiro / Placa

Assinatura do Guincheiro

Para Uso Exclusivo do Responsável pelo Pátio

Entrada do Veículo no Pátio

Data

7/8/25

Horário

13H5

Transportadora

Assinatura do Cliente

Declaro concordar com a vistoria efetuada pelo advogado do banco. As Divergências se houverem, serão indicadas no campo informações Complementares.

Assinatura do responsável pelo Pátio

Assinatura do Gerente

Motivo da Saída

☐ Venda Através de Leilão/Proposta Fechada

☐ Devolução do Veículo ao Financiador

Data Saída Veículo

Transportadora

Assinatura do Financiador (na devolução do Veículo)

Diretoria Negócios de Recuperação

Área Responsável: DNRJ – Diretoria de Negócios de Recuperação – Judicial