

Empresa ☒ Aymoré Crédito, Financiamento Investimento S.A. ☐ ABN AMRO Arrendamento Mercantil ☐ Santander Leasing S.A.

Filial _____ Motivo da Vistoria ☒ Apreensão Judicial / Reintegração de Posse ☐ Entrega Amigável ☐ Recuperação

Cliente **Christian Gabriel Dias Ferreira de Oliveira** N° do Contrato _____

Marca **FIAT** Modelo **Uno** Ano Fab. **2014** Quilometragem **980195152E0583068**

Placa / Município **OKF 2E05** Cor **Preta** Tipo Combustível ☒ GLP ☐ GLA ☐ GNV ☐ C ☐ M ☒ V

Documentação do Veículo, existe? ☐ Sim ☒ Não Veículo Funcionando? ☒ Sim ☐ Não ☐ Sinistrado ☐ Sucata

Número do Motor _____ Condições do Chassi ☒ Normal ☐ Remarcado ☐ Adulterado ☐ Corroído ☐ Pintado ☐ Não Localizado

Legenda **B** Bom **R** Regular **D** Danificado **S** Sem Teste **I** Inexistente

Interno	B	R	D	S	I
Painel / Consolador					
Relógio					
Air Bag					
Maçaneta					
Tapetes					
Bancos ☐ Autos ☐ Baixos					
Revestimentos(Teto/Laterais)					
Cinto de Segurança					
Macaco					
Chave de Roda					
Triângulo					
Extintor					
Assento					
Acendedor					
Retrovisor					
Teto Solar					
Encosto de Cabeça					

Mecânica	B	R	D	S	I
Motor					
Ignição Eletrônica					
Injeção Eletrônica					
Carburador					
Bateria					
Bomba Injetora					
Radiador					
Motor de Arranque					
Câmbio ☐ 4M ☐ 5M ☐ Aut					
Freios (Pé/Mão)					
Bomba - Ar Condicionado					
Bomba - Dir. Hidráulica					
Bomba - Comb. Eletrônica					
Bobina					
Bateria					
Embreagem					

Traseira	B	R	D	S	I
Tampa Traseira					
Maçaneta					
Pára-Choque					
Limpador Traseiro					
Lanternas					
Vidros					
Escapamento					
Sala					
Engate					

Lateral Esquerda	B	R	D	S	I
Pára-Lama Dianteiro					
Pára-Lama Traseiro					
Porta Dianteira					
Porta Traseira					
Maçanetas					
Retrovisor ☒ Man. ☐ Elet.					
Vidros ☒ Man. ☐ Elet.					
Friso					

Lateral Direita	B	R	D	S	I
Pára-Lama Dianteiro					
Pára-Lama Traseiro					
Porta Dianteira					
Porta Traseira					
Maçanetas					
Retrovisor ☒ Man. ☐ Elet.					
Vidros ☒ Man. ☐ Elet.					
Friso					

Rodas	B	R	D	S	I
Pneu D/Dir.					
Pneu D/Esq.					
Pneu T/Dir.					
Pneu T/Esq.					
Estepe (Marca)					
Calotas					

Equipamentos / Acessórios	B	R	D	S	I
Rádio ☐ Toca Fitas ☐ CD					
Marca					
Modelo					
Alto Falantes-Q1 ☒ D ☒ T					
Antena ☐ Ext. ☐ Int.					
Tampon					
Chave do Veículo					
Módulo de Som					
Kit Gás					
Buzina					
Alarma					
Banco de Couro					
Bagegeiro de Teto					
Pára-Sol					
Tacôgrafo					

Dianteira	B	R	D	S	I
Capô					
Pára-Choque					
Limpadores Pára-Brisa					
Pára-Brisa					
Féris					
Féris Auxiliares					
Lanternas					
Teto					
Sala					
Grade					

Tipo de Carroceria	B	R	D	S	I
Baú.					
Granelleira					
Aberta					
Baú Isotérmico					
Caçamba					
Tanque					

Quantidade de Eixo	B	R	D	S	I
Toco					
Trucado					
3° Eixo Trucado					
Outros					

Motos	B	R	D	S	I
Carenagem					
Guidão					
Tanque					
Tampa Lateral					

	B	R	D	S	I
Setas					
Pedaleira					
Freio Maneta/Pedaleira					
Suporte de Descanso					

	B	R	D	S	I
Corrente					
Escapamento					
Lanterna traseira					
Farol					

Nota: Caso não identifique o item necessário neste quadro, favor utilizar-se dos itens dos quadros acima.

Observações

Local da Guarda do Bem
Socorro Amarelino
Nome Legível do Vistoriador
Luís Silva Damasceno

Nome Legível do Guincheiro / Placa
Tarcísio Junior
Assinatura do Guincheiro

Para Uso Exclusivo do Responsável pelo Pátio

Entrada do Veículo no Pátio
Data _____ Horário _____ Transportadora _____

Declaro concordar com a vistoria efetuada pelo advogado do Banco. As divergências, se houverem, serão indicadas no campo Informações Complementares.

Assinatura do Responsável pelo Pátio.

Assinatura do Cliente

Assinatura do Gerente

Motivo da Saída

☐ Venda Através de Leilão / Proposta Fechada ☐ _____
☐ Devolução do Veículo ao Financiador

Data Saída Veículo _____ Transportadora _____

Assinatura do Financiador (na devolução do veículo)