




▶ ENTRADA DE VEÍCULOS

Placa/Chassi: SGB-OF37

ALMAX - AZUL

Comitente: SUHAI

COD: 98310

Data de entrada: 01/09/25

LISA



SUHA: 1003100170988

NOME DO PRESTADOR:

ROGÉRIO MENEZES
LEILOEIRO OFICIAL

NOME DO MOTORISTA: **WALTERSUL**
NOME DO MOTORISTA: **SHANNAN**

RESPONSÁVEL PELO PRECISEMENTO

☐ GUINCHERO
☐ OFICINA
☐ PÁTIO

COD. AUTORIZAÇÃO / REMOÇÃO

NOME: **MAXSON LAZARINI SANDRENA**

MARCA: **YAMAHA** TIPO: **MAX** ANO/MODELO: **2013** PLACA: **SGG0137** COR: **AZUL** CHASSI: **9165659200010906**



MOTOR N.º: **10763** COMBUSTÍVEL: **GAS** NOME: **10763** CONSERVAÇÃO DA MOTOCICLETA

LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO

LOCAL DE DESTINO

AVARIAS:

(A) AMASSADO (B) RISCADO (C) QUEBRADO (D) ISISEM DANOS



DESCRÇÃO DAS PEÇAS		(B) BOM		(AV) AVARIADO	
DESCRÇÃO DAS PEÇAS	SIN	AVARIAS	DESCRÇÃO DAS PEÇAS	SIN	AVARIAS
PARA BRISA/MARCA	N		TANQUE	S	
PAROL PRINCIPAL	N	AV	MOTOR	S	
KIT XEON	N		CÂMBIO	S	
BENGALA DIANTEIRA L/D	S		TAMPA DO MOTOR L/E	S	
BENGALA DIANTEIRA L/E	S		TAMPA DO MOTOR L/D	S	
PAROL AUXILIAR MARCA	N		CARENAGEM DIR.	S	
PANEL DE INSTRUMENTOS	S		CARENAGEM ESQ.	AV	
VELOCÍMETRO	S		CARENAGEM DO MOTOR	AV	
GUIDÃO	S		CARENAGEM FRONTAL	AV	
CHAVE DE SETA	S		RABETA TRASERA DIR.	AV	
CHAVE DE IGNIÇÃO	S		RABETA TRASERA ESQ.	AV	
PESO DO GUIDÃO L/E	S		PEDALARIA	S	
PESO DO GUIDÃO L/D	S		PEDAL DO CÂMBIO	S	
MANOPOLA L/D	S	AV	ESTRIBO	N	
MANOPOLA L/E	S	AV	CAVALETE CENTRAL	S	
MANETE L/D	S		CAVALETE LATERAL	N	
MANETE L/E	S	AV	CILINDRO MESTRE DO FREIO	S	
PISCA DIANTEIRO L/E	S		MÓDULO DE INJEÇÃO	S	
PISCA DIANTEIRO L/D	S		BATERIA / MARCA	S	
RETROVISOR L/D	N		RADIADOR	N	
RETROVISOR L/E	N		RADIADOR DE ÓLEO	N	
PARALÂMBA DIANTEIRO	N	AV	PARALÂMBA TRASERO	S	
DISCO DE FREIO DIANTEIRO	S		LANTERNA TRASERA	S	

OBSERVAÇÕES

USUÁRIO RETIROU PERTENCES DA MOTOCICLETA DOCUMENTO? ☐ SIM ☐ NÃO-QUAIS?

ELABORADOR

RECEPCÃO DO VEÍCULO

NOME

NOME

R.G.

R.G.

DATA/POSTO

DATA/POSTO

PNEU DIANTEIRO

PNEU TRASERO

MARCA: **Michelin**

MARCA: **Michelin**

QUANTIFICADO PELO SINISTRO

9/6/25

ADAMILSON AGUILAR

Local e data

Assinatura e nome legível



REMOÇÃO SUHAI: PLACA SGB0F37 - SIN 1003100170988

1 mensagem

Remoção Rogério Menezes <remoacao@rogeriomenezes.com.br>

Para: Norte Sul Remoções <nortesulremocoes@gmail.com>

Cc: Yasmin Gomes <supervisao.remoacao@rogeriomenezes.com.br>, Remoção Seguradoras Rogério Menezes <remoacao.seguradoras@rogeriomenezes.com.br>, Remoção Rogério Menezes <remoacao@rogeriomenezes.com.br>

FAVOR REMOVER!!!



CASCO - YAMAHA - NMAX CONNECTED 160 ABS 160CC GASOLINA 2023

Placa SGB-0F37 Car PT.C. AZUL Chassi 9C85C5520FC010906 Quilometragem 1.0

Seguradora SUIHAI SEGURADORA Sinistro 1003100170988 Responsável Mecano Guilherme Figueira

CNPJ da Seguradora 16.825.255/0001-25 Orcamento 76493,3 - 12/09/25 - 00,3430

Segurado CPF/CNPJ do Segurado

MAYCON LAZZARINI BIANDEIRA

Dados da Oficina

Recuperação de Linhas (Gás) - 36,219,058/0001-78

(27) 981366187 - sinistrogasrecupera@rochecol.com.br

Avenida Maréchal Mascarenhas de Moraes 1712, Monte Belo - Vitória - Espírito Santo CEP: 29053-240

☐ RECUPERAÇÃO ☒ REPARAÇÃO ☐ PINTURA ☒ AVALIO DO FURTO ☒ AVALIO DO FURTO ☒ INCLUSÃO MANUT. ☒ SERVIÇO MANUT. ☒ CÓDIGO DEBENEF. ☒ SERVIÇO

☒ PEÇA DA CONTA ☒ IMPACTO ☒ SEM COBERTURA ☒ SEM ANALISE

ÁREA DE IMPACTO 1

At. te,