



Relatório de Vistoria

Empresa	☒ Santander S/A	☐ Santander Leasing S/A	☐ PSA (CDC e Leasing)	☐ RCI (CDC e Leasing)
Fillial	Motivo da Vistoria		☒ Entrega Amigável ☐ Recompra	
		☐ Apreensão Judicial / reintegração de Posse		

Cliente	Laryssa Cristina Silva Marques		Nº do Contrato	9848641CAK1921003
---------	--------------------------------	--	----------------	-------------------

Marca	Hyundai	Modelo	HB20S	Ano Fab.	2018	Quilometragem		Chassi	
-------	---------	--------	-------	----------	------	---------------	--	--------	--

Placa/Município	QON5293	Cor	Prata	Tipo de Combustível	G ☐ A ☐ D ☐ GNV ☐	Nível de Combustível	C ☐ M ☐ V ☐	Avaliação(R\$)	
-----------------	---------	-----	-------	---------------------	---	----------------------	--	----------------	--

Documentação do Veículo existe?	☐ Sim ☐ Não	Veículo Financiado?	☐ Sim ☐ Não	☐ Sinistrado ☐ Sucata
---------------------------------	---	---------------------	---	---

Número do Motor		Condição do Chassi	☐ Normal ☐ Remarcado ☐ Aduterado ☐ Corroído ☐ Pintado ☐ Não Localizado
-----------------	--	--------------------	--

Legenda	B Bom	R Regular	D Danificado	S Sem Teste	I Inexistente
---------	-------	-----------	--------------	-------------	---------------

Interno		B	R	D	S	I
	Painel Console	☐	☒	☐	☐	☐
	Relógio	☐	☒	☐	☐	☐
	Air Bag	☐	☒	☐	☐	☐
	Maçaneta	☐	☒	☐	☐	☐
	Tapetes	☐	☒	☐	☐	☐
Bancos	☐ Altos ☐ Baixos	☐	☒	☐	☐	☐
Revestimentos (Teto/Laterais)		☐	☒	☐	☐	☐
	Cinto de Segurança	☐	☒	☐	☐	☐
	Macaco	☐	☒	☐	☐	☐
	Chave de Roda	☐	☒	☐	☐	☐
	Triângulo	☐	☒	☐	☐	☐
	Extintor	☐	☒	☐	☐	☐
	Assoalho	☐	☒	☐	☐	☐
	Acendedor	☐	☒	☐	☐	☐
	Retrovisor	☐	☒	☐	☐	☐
	Tetto Solar	☐	☒	☐	☐	☐
	Encosto de Cabeça	☐	☒	☐	☐	☐

Mecânica		B	R	D	S	I
	Motor	☐	☒	☐	☐	☐
	Ignição Eletrônica	☐	☒	☐	☐	☐
	Injeção Eletrônica	☐	☒	☐	☐	☐
	Carburador	☐	☒	☐	☐	☐
	Bateria	☐	☒	☐	☐	☐
	Bomba Injetora	☐	☒	☐	☐	☐
	Radiador	☐	☒	☐	☐	☐
	Motor de Arranque	☐	☒	☐	☐	☐
Câmbio	☐ 4M ☐ 5M ☐ Aut	☐	☒	☐	☐	☐
	Freios (Pé/Mão)	☐	☒	☐	☐	☐
	Bomba - Ar Condicionado	☐	☒	☐	☐	☐
	Bomba - Dir. Hidráulica	☐	☒	☐	☐	☐
	Bomba - Comb. Eletrônica	☐	☒	☐	☐	☐
	Bobina	☐	☒	☐	☐	☐
	Bateria	☐	☒	☐	☐	☐
	Embreagem	☐	☒	☐	☐	☐

Traseira		B	R	D	S	I
	Tampa Traseira	☐	☐	☐	☐	☐
	Maçaneta	☐	☐	☐	☐	☐
	Para-Choque	☐	☐	☐	☐	☐
	Limpador Tras.	☐	☐	☐	☐	☐
	Lanternas	☐	☐	☐	☐	☐
	Vidros	☐	☐	☐	☐	☐
	Escapamento	☐	☐	☐	☐	☐
	Saia	☐	☐	☐	☐	☐
	Engate	☐	☐	☐	☐	☐

Lado esquerdo		B	R	D	S	I
	Pára-Lama Dianteiro	☐	☒	☐	☐	☐
	Pára-Lama traseiro	☐	☒	☐	☐	☐
	Porta Dianteira	☐	☒	☐	☐	☐
	Porta Traseira	☐	☒	☐	☐	☐
	Macanetas	☐	☒	☐	☐	☐
Retrovisor	☐ M ☐ E	☐	☒	☐	☐	☐
Vidros	☐ M ☐ E	☐	☒	☐	☐	☐
Friso		☐	☒	☐	☐	☐

Lado Direita		B	R	D	S	I
	Pára-Lama Dianteiro	☐	☒	☐	☐	☐
	Pára-Lama traseiro	☐	☒	☐	☐	☐
	Porta Dianteira	☐	☒	☐	☐	☐
	Porta Traseira	☐	☒	☐	☐	☐
	Macanetas	☐	☒	☐	☐	☐
Retrovisor	☐ M ☐ E	☐	☒	☐	☐	☐
Vidros	☐ M ☐ E	☐	☒	☐	☐	☐
Friso		☐	☒	☐	☐	☐

Equipamentos / Acessórios		B	R	D	S	I
Rádio	☐ Toca Fitas ☐ CD	☐	☒	☐	☐	☐
Marca		☐	☒	☐	☐	☐
Modelo		☐	☒	☐	☐	☐
Alto Falantes	☐ QT ☐ D ☐ T	☐	☒	☐	☐	☐
Antena	☐ Ext. ☐ Int.	☐	☒	☐	☐	☐
	Tampão	☐	☒	☐	☐	☐
	Chave do Veículo	☐	☒	☐	☐	☐
	Módulo de Som	☐	☒	☐	☐	☐
	Kit Gás	☐	☒	☐	☐	☐
	Buzina	☐	☒	☐	☐	☐
	Alarme	☐	☒	☐	☐	☐
	Banco de Couro	☐	☒	☐	☐	☐
	Bagageiro de Teto	☐	☒	☐	☐	☐
	Pára-Sol	☐	☒	☐	☐	☐
	Tacógrafo	☐	☒	☐	☐	☐

Dianteira		B	R	D	S	I
	Capô	☐	☒	☐	☐	☐
	Pára-Choque	☐	☒	☐	☐	☐
	Limpadores Pára-Brisa	☐	☒	☐	☐	☐
	Pára-Brisa	☐	☒	☐	☐	☐
	Faróis	☐	☒	☐	☐	☐
	Faróis Auxiliares	☐	☒	☐	☐	☐
	Lanternas	☐	☒	☐	☐	☐
	Teto	☐	☒	☐	☐	☐
	Sala	☐	☒	☐	☐	☐
	Grade	☐	☒	☐	☐	☐

Quantidade de Eixo		B	R	D	S	I
	Toco	☐	☐	☐	☐	☐
	Trucado	☐	☐	☐	☐	☐
	3º eixo Trucado	☐	☐	☐	☐	☐
	Outros	☐	☐	☐	☐	☐

Tipo de Carroceria		B	R	D	S	I
	Bau Isotérmico	☐	☐	☐	☐	☐
	Granelleira	☐	☐	☐	☐	☐
	Aberta	☐	☐	☐	☐	☐
	Bau Isotérmico	☐	☐	☐	☐	☐
	Caçamba	☐	☐	☐	☐	☐
	Tanque	☐	☐	☐	☐	☐

Rodas		B	R	D	S	I
	Pneu D/Dir.	☐	☒	☐	☐	☐
	Pneu D/Esq.	☐	☒	☐	☐	☐
	Pneu T/Dir	☐	☒	☐	☐	☐
	Pneu T/Esq	☐	☒	☐	☐	☐
	Estepe(Marca)	☐	☒	☐	☐	☐
	Calotas	☐	☒	☐	☐	☐
	Liga Leve - Qtde	☐	☒	☐	☐	☐

Motos		B	R	D	S	I
	Carenagem	☐	☐	☐	☐	☐
	Guidão	☐	☐	☐	☐	☐
	Tanque	☐	☐	☐	☐	☐
	Lateral	☐	☐	☐	☐	☐

		B	R	D	S	I
	Setas	☐	☐	☐	☐	☐
	Pedaleira	☐	☐	☐	☐	☐
	Freio Manete/Pedaleira	☐	☐	☐	☐	☐
	Suporte de Descanso	☐	☐	☐	☐	☐

		B	R	D	S	I
	Corrente	☐	☐	☐	☐	☐
	Escapamento	☐	☐	☐	☐	☐
	Lanterna Traseira	☐	☐	☐	☐	☐
	Farol	☐	☐	☐	☐	☐

Tratores e Máquinas Agrícolas		B	R	D	S	I
	Pneus	☐	☐	☐	☐	☐
	Eixo Dianteiro 4X2	☐	☐	☐	☐	☐
	Eixo Diferencial 4X4	☐	☐	☐	☐	☐
	Embreagem	☐	☐	☐	☐	☐
	Câmbio	☐	☐	☐	☐	☐
	Motor	☐	☐	☐	☐	☐

Tipo		B	R	D	S	I
	Direção Mecânica	☐	☐	☐	☐	☐
	Direção Hidráulica/Hidrostática	☐	☐	☐	☐	☐
Freios	☐ Úmido ☐ Seco	☐	☐	☐	☐	☐
	Eixo Traseiro - Diferencial	☐	☐	☐	☐	☐
	Lataria	☐	☐	☐	☐	☐
	Pintura	☐	☐	☐	☐	☐

		B	R	D	S	I
	Elétrica	☐	☐	☐	☐	☐
	Barra de Tração	☐	☐	☐	☐	☐
	Assento Operador	☐	☐	☐	☐	☐
	Cabine	☐	☐	☐	☐	☐
	Para-Choque	☐	☐	☐	☐	☐
	Braços Hidráulicos	☐	☐	☐	☐	☐

[Handwritten signature]

Observações

Local da Guarda do Bem

Pontagem, 11 Agosto 2025

Nome Legível do Guincheiro / Placa

JOHN

Nome Legível do Vistoriador

Assinatura do Guincheiro

Para Uso Exclusivo do Responsável pelo Pátio

Entrada do Veículo no Pátio

Data

Horário

Transportadora

Assinatura do Cliente

Declaro concordar com a vistoria efetuada pelo advogado do banco. As Divergências se houverem, serão indicadas no campo informações Complementares.

Assinatura do responsável pelo Pátio

Assinatura do Gerente

Motivo da Saída

Venda Através de Leilão/Proposta Fechada

Devolução do Veículo ao Financiador

Assinatura do Financiador(na devolução do Veículo)

Data Saída Veículo

Transportadora

Diretoria Negócios de Recuperação
Área Responsável: DNRJ – Diretoria de Negócios de Recuperação – Judicial

Termo de Entrega Amigável Quitativa**1. CREDOR:**

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CNPJ nº 07.707.650/0001-10, com sede na Rua Amador Bueno, nº 474, Bloco C 1º andar, São Paulo/SP, CEP 04752-901.

2. CLIENTE:

Nome **LARYSSA CRISTINA SILVA MARQUES**, nacionalidade, estado civil, profissão, portador da cédula de identidade R.G. nº, e CPF/MF nº 00009350927659, residente e domiciliado na Rua **AL DOS COMERCIANTES 295 AP 201 BL2** - CEP: 32145688, número, bairro **CANDIDA FERREIR**, Cidade **CONTAGEM**, Estado **MG**, e-mail: **LARYSSACSM@HOTMAIL.COM**, telefone (31) 98326-3794

3- CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO Nº: 20039978996**4- DESCRIÇÃO DO BEM**


Marca: HYUNDAI	
Modelo: HB20S C.PLUS/C.STYLE	
Chassi: 9BHBG41CAKP921003	Renavam: 001156229658
Placa: QON5293	Cor: PRATA

5. Ante a impossibilidade de adimplir a Cédula de Crédito Bancária (CCB) acima identificada, o CLIENTE apresenta o bem descrito e caracterizado no quadro acima deste instrumento, para vistoria do Credor, visando a efetivação da entrega desse, para venda em leilão ou outra forma julgada conveniente, visando a **QUITAÇÃO** do saldo devedor da Cédula de Crédito Bancário e das despesas de cobrança, não tendo quaisquer das partes nada a reclamar em tempo algum com referência ao mesmo, seja a que título for.

Se da venda do bem for apurado **SALDO CREDOR**, o valor será revertido em favor do CLIENTE, por meio de transferência, dados bancários de titularidade do CLIENTE mencionados abaixo:

Nome:			
CPF/CNPJ nº:			
Banco:		Agência:	
Conta corrente:			

6. O CLIENTE nomeia e constitui o CREDOR como seu mandatário para representá-lo perante o Departamento Estadual de Trânsito, Cartórios e os demais entes públicos ou privados necessários para providenciar a transferência da propriedade do veículo, inclusive a terceiros, podendo, para tanto, assinar o respectivo documento de venda, firmar, retirar ou juntar requerimentos e documentos, receber e dar quitação.



7. A partir da efetiva entrega do BEM todas as obrigações e despesas relacionadas ao BEM serão suportadas pelo CREDOR. Entretanto, serão de responsabilidade e devidas exclusivamente pelo CLIENTE todas as obrigações e despesas relacionadas ao BEM cujos fatos geradores tenham ocorrido em momento anterior à entrega, ainda que conhecidas, lançadas ou cobradas posteriormente a ela.

8. O CLIENTE se obriga a entregar a Autorização de Transferência de Propriedade de Veículo Digital (ATPV- e) ao CREDOR no momento da entrega do bem.

9. Mediante a efetiva entrega do BEM, o CREDOR outorga quitação das obrigações assumidas pelo CLIENTE na mencionada Cédula de Crédito Bancário, ressalvado o disposto neste instrumento. O CLIENTE transmite ao CREDOR a posse e propriedade do BEM para nada mais reclamar em juízo ou fora dele renunciando a qualquer direito ou compensação posterior.

10. As dúvidas quanto à venda do veículo, suspensão da cobrança, SCR baixa de restritivos e baixa de parcelas serão esclarecidas no “Anexo I – Esclarecimentos e Perguntas Frequentes”. Caso persistam dúvidas não contempladas no anexo, poderão ser esclarecidas por meio do telefone 4004 9090 se estiver em capitais e regiões metropolitanas; 0800 722 9090 caso esteja em outras localidades.

11. As partes optam pelo Foro da Comarca do local da entrega do BEM ou do domicílio do CLIENTE para eventual discussão sobre as condições estabelecidas.

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor que serão subscritas por duas testemunhas.

(Local, Data) *Contagem, 11 de Agosto 2025*

Credor

[Assinatura]

Cliente

Testemunha

Testemunha


Nome:

Nome:

RG:

RG:





Operações Inadimplentes
- Declaração de Perda

ILMO. SR. DIRETOR DA DIVISÃO DE REGISTROS E LICENCIAMENTO -
DETRAN/CIRETRAN

LARYSSA CRISTINA SILVA MARQUES, residente AL DOS COMERCIANTES 295 AP 201 BL2, CANDIDA FERREIR, CONTAGEM - CEP: 32145688, portadora da cédula de identidade R.G. nº 15828925, inscrito no CPF/MF sob nº 00009350927659, proprietário do veículo de Marca HYUNDAI, modelo HB20S C.PLUS/C.STYLE, ano de fabricação 2018, ano/modelo , cor PRATA, chassi nº 9BHBG41CAKP921003, placa QON5293 e combustível , empregado no transporte de PESSOAS, conforme Certificado de Registro de Veículo, expedido por este Departamento, declara, sob às leis, que PERDEU SEU CERTIFICADO, comprometendo-se a entregá-lo à Secção de Certificado desta Repartição, nq caso de encontrá-lo.

Firmo a presente após ser lida e achado conforme de minha livre e espontânea vontade ficando responsável civil e criminalmente por esta declaração.

 Contagem, 11 de agosto de 2025.
Laryssa

Nome: LARYSSA CRISTINA SILVA MARQUES
CPF: 00009350927659
RG:



Central de Atendimento Santander 4004-3535 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800-702-3535 (Demais Localidades) - Serviço de Apoio ao Consumidor - SAC - 0800-762-7777* - Ouvidoria 0800-726-0322* (*Atende também Deficientes Auditivos e de Fala).