

Relatório de Vistoria

Empresa ☐ Santander S/A ☐ Santander Leasing S/A ☒ Aymoré ☐ ABN AMRO
 Filial _____ Motivo da Vistoria ☒ Apreensão Judicial / reintegração de Posse ☐ Entrega Amigável ☐ Recompria
 Cliente Guilherme Cintea da Silva Nº do Contrato _____
 Marca Fiat Modelo Uno Ano Fab. 2021 Quilometragem 133487 Chassi 98D195A42M0902985
 Placa/Município RGCOA93 Cor Branco Tipo de Combustível ☒ G ☐ A ☐ D ☐ GNV ☐ Nível de Combustível ☐ C ☐ M ☒ V Avaliação (R\$) _____
 Documentação do Veículo existe? ☒ Sim ☐ Não Veículo Financiado? ☐ Sim ☐ Não ☐ Sinistrado ☐ Sucata
 Número do Motor _____ Condição do Chassi ☒ Normal ☐ Remarcado ☐ Aduterado ☐ Corroído ☐ Pintado ☐ Não Localizado
 Legenda **B** Bom **R** Regular **D** Danificado **S** Sem Teste **I** Inexistente

Interno		Mecânica		Traseira	
	B R D S I		B R D S I		B R D S I
Painel Console	☒	Motor	☒	Tampa Traseira	☒
Relógio	☒	Ignição Eletrônica	☒	Maçaneta	☒
Air Bag	☒	Injeção Eletrônica	☒	Para-Choque	☒
Maçaneta	☒	Carburador	☒	Limpador Tras	☒
Tapetes	☒	Bateria	☒	Lantermas	☒
Bancos ☐ Altos ☐ Baixos	☒	Bomba Injetora	☒	Vidros	☒
Revestimentos (Teto/Laterais)	☒	Radiador	☒	Escapamento	☒
Cinto de Segurança	☒	Motor de Arranque	☒	Sala	☒
Macaco	☒	Câmbio ☐ 4M ☒ 5M ☐ Aut	☒	Engate	☒
Chave de Roda	☒	Freios (Pé/Mão)	☒		
Triângulo	☒	Bomba - Ar Condicionado	☒		
Extintor	☒	Bomba - Dir. Hidráulica	☒		
Assolho	☒	Bomba - Comb. Eletrônica	☒		
Acendedor	☒	Bobina	☒		
Retrovisor	☒	Bateria	☒		
Teto Solar	☒	Embreagem	☒		
Encosto de Cabeça	☒				

Equipamentos / Acessórios		Dianteira		Lado esquerdo	
	B R D S I		B R D S I		B R D S I
Rádio ☐ Toca Fitas ☐ CD ☒	☒	Capô	☒	Pára- Lama Dianteiro	☒
Alto Falantes	☒	Pára-Choque	☒	Pára- Lama traseiro	☒
Antena ☒ QT ☐ D ☐ T	☒	Limpadores Pára-Brisa	☒	Porta Dianteira	☒
Ext. ☒ Int. ☐	☒	Pára- Brisa	☒	Porta Traseira	☒
Tampão	☒	Faróis	☒	Maçanetas	☒
Chave do Veículo	☒	Faróis Auxiliares	☒	Retrovisor	☒
Módulo de Som	☒	Lantermas	☒	Vidros	☒
Kit Gás	☒	Teto	☒	Friso	☒
Buzina	☒	Sala	☒		
Alarme	☒	Grade	☒		
Banco de Couro	☒				
Bagageiro de Teto	☒				
Pára-Sol	☒				
Tacógrafo	☒				

Quantidade de Eixo		Tipo de Carroceria		Rodas	
	B R D S I		B R D S I		B R D S I
Toco	☒	Bau Isotérmico	☒	Pneu D/Dir.	☒
Trucado	☒	Granelleira	☒	Pneu D/Esq.	☒
3º eixo Trucado	☒	Aberta	☒	Pneu T/Dir	☒
Outros	☒	Bau Isotérmico	☒	Pneu T/Esq.	☒
		Caçamba	☒	Estepe(Marca)	☒
		Tanque	☒	Calotas	☒

Motos					
	B R D S I		B R D S I		B R D S I
Carenagem	☒	Setas	☒	Corrente	☒
Guidão	☒	Pedaleira	☒	Escapamento	☒
Tanque	☒	Freio Manete/Pedaleira	☒	Lanterna Traseira	☒
Lateral	☒	Suporte de Descanso	☒	Farol	☒

Tratores e Máquinas Agrícolas		Tipo			
	B R D S I		B R D S I		B R D S I
Pneus	☒	Direção Mecânica	☒	Elétrica	☒
Eixo Dianteiro 4X2	☒	Direção Hidráulica/Hidrostática	☒	Barra de Tração	☒
Eixo Diferencial 4X4	☒	Freios ☐ Umido ☐ Seco	☒	Assento Operador	☒
Embreagem	☒	Eixo Traseiro - Diferencial	☒	Cabine	☒
Câmbio	☒	Lateral	☒	Para-Choque	☒
Motor	☒	Pintura	☒	Braços Hidráulicos	☒

Observações

01 chave; Sem manual; Sem CRLV; 04 rodas de ferro;
04 calotas arranhadas; Vários arranhões na lataria;
04 pneus estado caraca; aparelho de som Pioneer;
Sem Tampa do isqueiro; Estepe estado caraca Goodyear

Local da Guarda do Bem

Nome Legível do Guincheiro / Placa

Noite Sul remoção

Nome Legível do Vistoriador

Assinatura do Guincheiro

Kcason Bolla 14/08/25

Para Uso Exclusivo do Responsável pelo Pátio

Entrada do Veículo no Pátio

Data Horário Transportadora

Assinatura do Cliente

Declaro concordar com a vistoria efetuada pelo advogado do banco. As Divergências se houverem, serão indicadas no campo informações Complementares.

Assinatura do responsável pelo Pátio

Assinatura do Gerente

Motivo da Saída

☐ Venda Através de Leilão/Proposta Fechada

☐ Devolução do Veículo ao Financiador

Data Saída Veículo Transportadora

Assinatura do Financiador (na devolução do Veículo)

Canais de Atendimento Santander:

Central de Atendimento Santander Empresarial: 4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 728 2125 (Demais Localidades) – SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor – 0800 762 7777 – Ouvidoria 0800 728 0322* *Atende também deficiente auditivo e de fala

Diretoria Negócios de Recuperação

Área Responsável: DNRJ – Diretoria de Negócios de Recuperação – Judicial

Bateria Superlight;