



Relatório de Vistoria

Empresa ☐ Santander S/A ☐ Santander Leasing S/A ☐ PSA (CDC e Leasing) ☐ RCI (CDC e Leasing)

Filial ☐ Motivo da Vistoria ☒ Apreensão Judicial / reintegração de Posse ☐ Entrega Amigável ☐ Recompra

Cliente DAYANE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS Nº do Contrato 20040733376

Marca VOLKSWAGEN Modelo FOX SELEÇÃO 1.6 Ano Fab. 14 Quilometragem 83485 Chassi 9BNAB4521E4156180

Placa/Município EVH 9F87 Cor BRANCA Tipo de Combustível ☒ G ☐ D ☐ GNV ☐ Nível de Combustível ☐ C ☐ M ☐ V Avaliação(R\$)

Documentação do Veículo existe? ☐ Sim ☒ Não Veículo Financiado? ☒ Sim ☐ Não ☐ Sinistrado ☐ Sucata

Número do Motor ☐ Condição do Chassi ☒ Normal ☐ Remarcado ☐ Aduterado ☐ Corroído ☐ Pintado ☐ Não Localizado

Legenda	B	R	D	S	I
Interno					
Painel Consolador	☒				
Relógio	☒				
Air Bag	☒				
Maçaneta	☒				
Tapetes	☒				
Bancos ☐ Altos ☐ Baixos	☒				
Revestimentos (Teto/Laterais)	☒				
Cinto de Segurança	☒				
Macaco	☒				
Chave de Roda	☒				
Triângulo	☒				
Extintor	☒				
Assolho	☒				
Acendedor	☒				
Retrovisor	☒				
Teto Solar	☒				
Encosto de Cabeça	☒				
Equipamentos / Acessórios					
Rádio ☐ Toca Fitas ☐ CD ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Marca ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Modelo ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alto Falantes	☐	☐	☐	☐	☐
Antena	☐	☐	☐	☐	☐
Ext. ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Int. ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tampão	☐	☐	☐	☐	☐
Chave do Veículo	☐	☐	☐	☐	☐
Módulo de Som	☐	☐	☐	☐	☐
Kit Gás	☐	☐	☐	☐	☐
Buzina	☐	☐	☐	☐	☐
Alarme	☐	☐	☐	☐	☐
Banco de Couro	☐	☐	☐	☐	☐
Bagageiro de Teto	☐	☐	☐	☐	☐
Pára-Sol	☐	☐	☐	☐	☐
Tacógrafo	☐	☐	☐	☐	☐
Quantidade de Eixo					
Toco	☐	☐	☐	☐	☐
Trucado	☐	☐	☐	☐	☐
3º eixo Trucado	☐	☐	☐	☐	☐
Outros	☐	☐	☐	☐	☐
Motos					
Carenagem	☐	☐	☐	☐	☐
Guidão	☐	☐	☐	☐	☐
Tanque	☐	☐	☐	☐	☐
Lateral	☐	☐	☐	☐	☐
Setas	☐	☐	☐	☐	☐
Pedaleira	☐	☐	☐	☐	☐
Freio Manete/Pedaleira	☐	☐	☐	☐	☐
Suporte de Descanso	☐	☐	☐	☐	☐
Tratores e Máquinas Agrícolas					
Pneus	☐	☐	☐	☐	☐
Eixo Dianteiro 4X2	☐	☐	☐	☐	☐
Eixo Diferencial 4X4	☐	☐	☐	☐	☐
Embreagem	☐	☐	☐	☐	☐
Câmbio	☐	☐	☐	☐	☐
Motor	☐	☐	☐	☐	☐
Tipo					
Direção Mecânica	☐	☐	☐	☐	☐
Direção Hidráulica/Hidroestática	☐	☐	☐	☐	☐
Freios ☐ Úmido ☐ Seco	☐	☐	☐	☐	☐
Eixo Traseiro - Diferencial	☐	☐	☐	☐	☐
Lataria	☐	☐	☐	☐	☐
Pintura	☐	☐	☐	☐	☐
Elétrica	☐	☐	☐	☐	☐
Barra de Tração	☐	☐	☐	☐	☐
Assento Operador	☐	☐	☐	☐	☐
Cabine	☐	☐	☐	☐	☐
Para-Choque	☐	☐	☐	☐	☐
Braços Hidráulicos	☐	☐	☐	☐	☐
Mecânica					
Motor	☒				
Ignição Eletrônica	☒				
Injeção Eletrônica	☒				
Carburador	☒				
Bateria	☒				
Bomba Injetora	☒				
Radiador	☒				
Motor de Arranque	☒				
Câmbio ☐ 4M ☒ 5M ☐ Aut.	☒				
Freios (Pé/Mão)	☒				
Bomba - Ar Condicionado	☒				
Bomba - Dir. Hidráulica	☒				
Bomba - Comb. Eletrônica	☒				
Bobina	☒				
Bateria	☒				
Embreagem	☒				
Traseira					
Tampa Traseira	☒				
Maçaneta	☒				
Para-Choque	☒				
Limpador Tras.	☒				
Lanternas	☒				
Vidros	☒				
Escapamento	☒				
Saia	☒				
Engate	☒				
Lado esquerdo					
Pára- Lama Dianteiro	☒				
Pára- Lama traseiro	☒				
Porta Dianteira	☒				
Porta Traseira	☒				
Maçanetas	☒				
Retrovisor	☒				
Vidros	☒				
Friso	☒				
Lado Direita					
Pára- Lama Dianteiro	☒				
Pára- Lama traseiro	☒				
Porta Dianteira	☒				
Porta Traseira	☒				
Maçanetas	☒				
Retrovisor	☒				
Vidros	☒				
Friso	☒				
Rodas					
Pneu D/Dir.	☐	☐	☐	☐	☐
Pneu D/Esq.	☐	☐	☐	☐	☐
Pneu T/Dir.	☐	☐	☐	☐	☐
Pneu T/Esq.	☐	☐	☐	☐	☐
Estepe(Marca)	☐	☐	☐	☐	☐
Calotas	☐	☐	☐	☐	☐
Liga Leve - Qtde	☐	☐	☐	☐	☐

Observações

02: PNEUS DIANTEROS RUIM, 02: TUBO DE SORÇÃO, LUZ DO OLHO-
ACESSO, AEROFOLIO DANIFICADO, PONTO DIANTEIRO LD ESQUERDA PASSADA,
PARALAM DIANTEIRO LD ESQUERDA PASSADO, PONTO DIANTEIRO LD ESQUERDA
SEM LIMITADOR, PONTO TRASEIRO TRANCADO, MANUAL DO VEICULO NO PONTO TRASEIRO,
ALGUNS AVALIAÇÕES NA ESTRUTURA DO CARRO

Local da Guarda do Bem Pátio do Bônus
R. 10-11 522 Parque Residencial Tubarão

Nome Legível do Guincheiro / Placa

PPC-8D38

Nome Legível do Vistoriador

27 99890 0062

Assinatura do Guincheiro

Walter

Para Uso Exclusivo do Responsável pelo Pátio

Entrada do Veículo no Pátio

Data

Horário

Transportadora

Assinatura do Cliente

Declaro concordar com a vistoria efetuada pelo advogado do banco. As
Divergências se houverem, serão indicadas no campo informações
Complementares.

Assinatura do responsável pelo Pátio

Assinatura do Gerente

Motivo da Saída

☐ Venda Através de Leilão/Proposta Fechada

☐ Devolução do Veículo ao Financiador

Assinatura do Financiador (na devolução do Veículo)

Data Saída Veículo

Transportadora

Diretoria Negócios de Recuperação

Área Responsável: DNRJ - Diretoria de Negócios de Recuperação - Judicial



ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
CENTRAL UNIFICADA - GRANDE VITÓRIA

CERTIDÃO - MANDADO Nº 5843127
PROCESSO Nº 5003447-82.2025.8.08.0050 - EXPEDIENTE 13214336

CERTIFICO que, em cumprimento ao Respeitável Mandado, dirigi-me ao novo endereço da requerida, e aí estando, nesta data, observadas as formalidades legais, **PROCEDI A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO MARCA VOLKSWAGEN, MODELO: FOX SELEÇÃO 1.6 TOTA, COR BRANCA, CHASSI: 9BWAB45Z1E4156180, PLACA:FVH9F87, ANO DE FABRICAÇÃO 2014** entregando-o ao representante da Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A, **Sr. Weberson Loubaca Franco** o qual nomeei Depositário Fiel prometendo não abrir mão do bem apreendido sem ordem expressa do MM. Juiz do Feito e sob as penalidades da Lei. **CERTIFICO** ainda que, **CITEI DAYANE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS** que ficou ciente de todo o conteúdo do presente mandado, aceitando a contrafé, que lhe ofereci, exarando sua assinatura no mandado. Auto de Busca e Apreensão em anexo. O referido é verdade e dou fé.

Informações:

Novo endereço residencial de Dayane Aparecida Oliveira dos Santos:

Rua Dias da Cruz, s/n, esquina com a Rua Solimões (rua dos fundos do Cemitério de Eldorado)

Bairro Nova Bethânia-Viana/ES

Ponto de referência: casa em lajotas e reboco aparentes, varanda coberta com telhas "Eternit", cerca de arame e mourões.

Telefone: (27) 99511-7346

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE VIANA/ES

AUTO DE BUSCA, APREENSÃO E DEPÓSITO

Aos 19 dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e cinco, às _____ horas, em cumprimento ao **Respeitável Mandado de Busca, Apreensão, Citação e Intimação**, expedido por ordem do(a) Excelentíssimo(a) Juiz(a) de Direito da Vara Cível e Comercial desta Comarca de Viana/ES, extraído dos autos do Processo nº 500.3447-82.2025.8.08.0050, em que são partes, como Requerente Cymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A. e como Requerido(a) Dayane Aparecida Oliveira Santo dirigi-me ao endereço nele indicado, qual seja, Rua Dias da Cruz, 51m esquina com a Rua Solimões (varanda telhado em alvenaria) Nova Bethânia, Viana e aí estando, observando as formalidades legais, procedi apreensão do seguinte bem: VW - Volkswagen, Modelo Fox, Seleção 1.6 Total, Ano: 2014, Cor: branca, Placa: PVH9E87, Chassi: 9BWAB45Z1E4156180.
Características do veículo: porta do motorista amarrada e sem limitador, para-lama um pouco amarrado, pneus dianteiros ruins, pneus traseiros meia vida, aerofólio traseiro com pintura desescada, porta-malas travado.

Procedida a apreensão do veículo acima descrito, o mesmo foi depositado em mãos de: Welson Loubaca Franco, portador da Carteira de Identidade nº 2081690/ES e CPF nº 107.320.727/78 representante legal do(a) Requerente Cymore C.F. e Investimentos, que o recebeu, comprometendo-se a zelar pela conservação do bem, dele não abrindo mãos sem ordem expressa do MM. Juiz, tudo sob as penas da Lei. Para ficar constado, lavrei o presente auto, que após lido e achado conforme, vai devidamente assinado por mim, Oficial de Justiça, e pelo depositário.

Viana/ES, 19 de agosto de 2025.

Reyppitanga
Oficial de Justiça

Matrícula nº:

Welson Loubaca Franco
Depositário

WELSON LOUBACA FRANCO
CPF: 107.320.727-78