



Relatório de Vistoria

Empresa ☐ Santander S/A ☐ Santander Leasing S/A ☐ PSA (CDC e Leasing) ☐ RCI (CDC e Leasing)

Filial ☐ Motivo da Vistoria ☒ Apreensão Judicial / reintegração de Posse ☐ Entrega Amigável ☐ Recompra

Cliente DAYANE APARECIDA OLIVEIRA DOS SANTOS Nº do Contrato 20040733376

Marca VOLKSWAGEN Modelo FOX SELEÇÃO 1.6 Ano Fab. 14 Quilometragem 83485 Chassi 9BNAB4521E4156180

Placa/Município EVH 9F87 Cor BRANCA Tipo de Combustível ☒ G ☐ D ☐ GNV ☐ Nível de Combustível ☐ C ☐ M ☐ V Avaliação(R\$)

Documentação do Veículo existe? ☐ Sim ☒ Não Veículo Financiado? ☒ Sim ☐ Não ☐ Sinistrado ☐ Sucata

Número do Motor ☐ Condição do Chassi ☒ Normal ☐ Remarcado ☐ Aduterado ☐ Corroído ☐ Pintado ☐ Não Localizado

Legenda	B	R	D	S	I
Interno					
Painel Consolador	☒				
Relógio	☒				
Air Bag	☒				
Maçaneta	☒				
Tapetes	☒				
Bancos ☐ Altos ☐ Baixos	☒				
Revestimentos (Teto/Laterais)	☒				
Cinto de Segurança	☒				
Macaco	☒				
Chave de Roda	☒				
Triângulo	☒				
Extintor	☒				
Assolho	☒				
Acendedor	☒				
Retrovisor	☒				
Teto Solar	☒				
Encosto de Cabeça	☒				
Equipamentos / Acessórios					
Rádio ☐ Toca Fitas ☐ CD ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Marca ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Modelo ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Alto Falantes ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Antena ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Ext. ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Int. ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Tampão ☐	☐	☐	☐	☐	☐
Chave do Veículo	☐	☐	☐	☐	☐
Módulo de Som	☐	☐	☐	☐	☐
Kit Gás	☐	☐	☐	☐	☐
Buzina	☐	☐	☐	☐	☐
Alarme	☐	☐	☐	☐	☐
Banco de Couro	☐	☐	☐	☐	☐
Bagageiro de Teto	☐	☐	☐	☐	☐
Pára-Sol	☐	☐	☐	☐	☐
Tacógrafo	☐	☐	☐	☐	☐
Quantidade de Eixo					
Toco	☐	☐	☐	☐	☐
Trucado	☐	☐	☐	☐	☐
3º eixo Trucado	☐	☐	☐	☐	☐
Outros	☐	☐	☐	☐	☐
Motos					
Carenagem	☐	☐	☐	☐	☐
Guidão	☐	☐	☐	☐	☐
Tanque	☐	☐	☐	☐	☐
Lateral	☐	☐	☐	☐	☐
Setas	☐	☐	☐	☐	☐
Pedaleira	☐	☐	☐	☐	☐
Freio Manete/Pedaleira	☐	☐	☐	☐	☐
Suporte de Descanso	☐	☐	☐	☐	☐
Tratores e Máquinas Agrícolas					
Pneus	☐	☐	☐	☐	☐
Eixo Dianteiro 4X2	☐	☐	☐	☐	☐
Eixo Diferencial 4X4	☐	☐	☐	☐	☐
Embreagem	☐	☐	☐	☐	☐
Câmbio	☐	☐	☐	☐	☐
Motor	☐	☐	☐	☐	☐
Tipo					
Direção Mecânica	☐	☐	☐	☐	☐
Direção Hidráulica/Hidroestática	☐	☐	☐	☐	☐
Freios ☐ Úmido ☐ Seco	☐	☐	☐	☐	☐
Eixo Traseiro - Diferencial	☐	☐	☐	☐	☐
Lataria	☐	☐	☐	☐	☐
Pintura	☐	☐	☐	☐	☐
Elétrica	☐	☐	☐	☐	☐
Barra de Tração	☐	☐	☐	☐	☐
Assento Operador	☐	☐	☐	☐	☐
Cabine	☐	☐	☐	☐	☐
Para-Choque	☐	☐	☐	☐	☐
Braços Hidráulicos	☐	☐	☐	☐	☐
Mecânica					
Motor	☒				
Ignição Eletrônica	☒				
Injeção Eletrônica	☒				
Carburador	☒				
Bateria	☒				
Bomba Injetora	☒				
Radiador	☒				
Motor de Arranque	☒				
Câmbio ☐ 4M ☒ 5M ☐ Aut.	☒				
Freios (Pé/Mão)	☒				
Bomba - Ar Condicionado	☒				
Bomba - Dir. Hidráulica	☒				
Bomba - Comb. Eletrônica	☒				
Bobina	☒				
Bateria	☒				
Embreagem	☒				
Traseira					
Tampa Traseira	☒				
Maçaneta	☒				
Para-Choque	☒				
Limpador Tras.	☒				
Lanternas	☒				
Vidros	☒				
Escapamento	☒				
Saia	☒				
Engate	☒				
Lado esquerdo					
Pára- Lama Dianteiro	☒				
Pára- Lama traseiro	☒				
Porta Dianteira	☒				
Porta Traseira	☒				
Maçanetas	☒				
Retrovisor	☒				
Vidros	☒				
Friso	☒				
Lado Direita					
Pára- Lama Dianteiro	☒				
Pára- Lama traseiro	☒				
Porta Dianteira	☒				
Porta Traseira	☒				
Maçanetas	☒				
Retrovisor	☒				
Vidros	☒				
Friso	☒				
Rodas					
Pneu D/Dir.	☐	☐	☐	☐	☐
Pneu D/Esq.	☐	☐	☐	☐	☐
Pneu T/Dir.	☐	☐	☐	☐	☐
Pneu T/Esq.	☐	☐	☐	☐	☐
Estepe(Marca)	☐	☐	☐	☐	☐
Calotas	☐	☐	☐	☐	☐
Liga Leve - Qtde	☐	☐	☐	☐	☐