



Relatório de Vistoria

Empresa	☐ Santander S/A	☐ Santander Leasing S/A	☒ Aymoré	☐ ABN AMRO
Filial	H. Costa. RJ		Motivo da Vistoria	☒ Apreensão Judicial / reintegração de Posse
Cliente	Viton Hugo de Andrade Canavanno		Nº do Contrato	90WDG45M7H7063189
Marca	Volkswagen	Modelo	Voyage. modern	Ano Fab.
Placa/Município	RJ-8159	Cor	Preto	Quilometragem
Documentação do Veículo existe?	☐ Sim	☒ Não	Veículo Financiado?	☒ Sim
Número do Motor	Condição do Chassi		☒ Normal	☐ Remarcado
		☐ Aduterado	☐ Corroído	☐ Pintado
		☐ Não Localizado		

Legenda: B Bom R Regular D Danificado S Sem Teste I Inexistente

	B	R	D	S	I
Interno					
Painel Consol					
Relógio					
Air Bag					
Maçaneta					
Tapetes					
Bancos					
Revestimentos (Teto/Laterais)					
Cinto de Segurança					
Macaco					
Chave de Roda					
Triângulo					
Extintor					
Assoalho					
Acendedor					
Retrovisor					
Teto Solar					
Encosto de Cabeça					

	B	R	D	S	I
Mecânica					
Motor					
Ignição Eletrônica					
Injeção Eletrônica					
Carburador					
Bateria					
Bomba Injetora					
Radiador					
Motor de Arranque					
Câmbio					
4M					
5M					
Aut					
Freios (Pê/Mão)					
Bomba - Ar Condicionado					
Bomba - Dir. Hidráulica					
Bomba - Comb. Eletrônica					
Bobina					
Bateria					
Embreagem					

	B	R	D	S	I
Traseira					
Tampa Traseira					
Maçaneta					
Para-Choque					
Limpador Tras.					
Lanternas					
Vidros					
Escapamento					
Saia					
Engate					

	B	R	D	S	I
Lado esquerdo					
Pára-Lama Dianteiro					
Pára-Lama traseiro					
Porta Dianteira					
Porta Traseira					
Maçanetas					
Retrovisor					
Vidros					
Friso					

	B	R	D	S	I
Lado Direita					
Pára-Lama Dianteiro					
Pára-Lama traseiro					
Porta Dianteira					
Porta Traseira					
Maçanetas					
Retrovisor					
Vidros					
Friso					

	B	R	D	S	I
Equipamentos / Acessórios					
Rádio					
Toca Fitas					
CD					
Marca					
Modelo					
Alto Falantes					
Antena					
QT					
Ext.					
Int.					
Tampão					
Chave do Veículo					
Módulo de Som					
Kit Gás					
Buzina					
Alarme					
Banco de Couro					
Bagageiro de Teto					
Pára-Sol					
Tacógrafo					

	B	R	D	S	I
Dianteira					
Capô					
Pára-Choque					
Limpadores Pára-Brisa					
Pára-Brisa					
Faróis					
Faróis Auxiliares					
Lanternas					
Teto					
Sala					
Grade					

	B	R	D	S	I
Quantidade de Eixo					
Toco					
Trucado					
3º eixo Trucado					
Outros					

	B	R	D	S	I
Tipo de Carroceria					
Bau Isoltermico					
Graneleira					
Aberta					
Bau Isoltermico					
Caçamba					
Tanque					

	B	R	D	S	I
Rodas					
Pneu D/Dir.					
Pneu D/Esq.					
Pneu T/Dir					
Pneu T/Esq					
Estepe(Marca)					
Calotas					

	B	R	D	S	I
Motos					
Carenagem					
Guidão					
Tanque					
Lateral					

	B	R	D	S	I
Sets					
Pedaleira					
Freio Maneta/Pedaleira					
Suporte do Descarso					

	B	R	D	S	I
Corrente					
Escapamento					
Lanterna Traseira					
Farol					

	B	R	D	S	I
Tratores e Máquinas Agrícolas					
Pneus					
Eixo Dianteiro 4X2					
Eixo Diferencial 4X4					
Embreagem					
Câmbio					
Motor					

	B	R	D	S	I
Tipo					
Direção Mecânica					
Direção Hidráulica/Hidroestática					
Freios					
Umido					
Seco					
Eixo Traseiro - Diferencial					
Lateral					
Pintura					

	B	R	D	S	I
Elétrica					
Barra de Tração					
Assento Operador					
Cabine					
Para-Choque					
Braços Hidráulicos					

Observações

Annonhoes na Pintura Contendo transcrição por Banco.
Sem motor, tanque e chave de roda

Local da Guarda do Bem

ROSEMO MONTES

Nome Legível do Vistoriador

ALISSANDRA LIMA

Nome Legível do Guincheiro / Placa

MARCO

Assinatura do Guincheiro

[Assinatura]

Para Uso Exclusivo do Responsável pelo Pátio

Entrada do Veículo no Pátio

Data

Horário

Transportadora

Assinatura do Cliente

Declaro concordar com a vistoria efetuada pelo advogado do banco. As Divergências se houverem, serão indicadas no campo informações Complementares.

Assinatura do responsável pelo Pátio

Assinatura do Gerente

Motivo da Saída

☐ Venda Através de Leilão/Proposta Fechada

☐ Devolução do Veículo ao Financiador

Assinatura do Financiador (na devolução do Veículo)

Data Saída Veículo

Transportadora

Canais de Atendimento Santander:

Central de Atendimento Santander Empresarial: 4004 2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas) e 0800 726 2125 (Demais Localidades) - SAC - Serviço de Atendimento ao Consumidor - 0800 762 7777* - Ouvidoria 0800 726 0322* *Atende também deficiente auditivo e de fala.

Diretoria Negócios de Recuperação

Área Responsável: DNRJ - Diretoria de Negócios de Recuperação - Judicial