

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DO IMÓVEL
SITO À RUA ARAXÁ Nº 511, APARTAMENTO 301
GRAJAÚ - RIO DE JANEIRO - RJ
DATA: 20/01/2018



VISÃO FRONTAL DO EDIFÍCIO



CORREDOR DA ENTRADA



PORTÃO DE ENTRADA



HALL DE ENTRADA TERRÉO



ENTRADA APARTAMENTO 301



SALA



SALA



SALA



SALA - DETALHE PISO



SALA



SALA - VISTA CORREDOR



SALA



CORREDOR



QUARTO 1



QUARTO 1 - DETALHE PISO



QUARTO 1



QUARTO 1 - DETALHE JANELA



QUARTO 2



QUARTO 2



QUARTO 2 - DETALHE PISO



QUARTO 2



QUARTO 2



QUARTO 2 - DETALHE JANELA



QUARTO 3



QUARTO 3



QUARTO 3



QUARTO 3



QUARTO 3 - DETALHE PISO



QUARTO 3 - VISTA PARA VARANDA



VARANDA



VARANDA



VARANDA - DETALHE PORTAS



BANHEIRO SOCIAL



BANHEIRO SOCIAL



BANHEIRO SOCIAL



COZINHA



COZINHA



COZINHA - DETALHE PISO



COZINHA - VISTA ÁREA DE SERVIÇO



BANHEIRO DE SERVIÇO



ÁREA DE SERVIÇO



BANHEIRO DE SERVIÇO



DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇO



DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇO



**DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇO
DETALHE PISO**



DEPENDÊNCIAS DE SERVIÇO